

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

المادة: مواد خرسانة concrete materials

المصادر المعتمدة:-

١- كلنلوجيا الخرسانة (د. عويس نوري ثلثت)، هنا رابط يوثقها
Composition and Properties of concrete -
(George Carl & Harmer E. Davis, Joe W. Kelly)
- Second edition .

٢- كلنلوجيا الخرسانة

٣- آتش مياني (رهبر كوا)
٤- خواص الخرسانة (نايلون آي. إم. نيل)، ترجمة جعفر ابراهيم
٥- الخرسانة المنشآتية الجديدة
www.silicafum.org-V
www-flyash.com-A

الرسومات واللقطات:-

بيانات عامة عن الخرسانة

تعريفها

تركيبها

الخطوات في إنتاجها

خواصها

بيانات عامة عن المُرْسَانَة

المُرْسَانَة : هي مادة انتاسية تكون من مزيج مكون من تربة من جسيمات حبيبية - حلبة متعددة المقاسات تعرف بالركام الذي يدخل منه كثيرة من جسم المُرْسَانَة حيث هذا الركام يهيكل لاحقًا من معجون الاستفت المطهوب ببرادته الماء .

مُعْظَمَه = التفاعل بين
الكتن والملاء
الملاء } لا يتفاعل
الكتن }

الكتن	الملاء	فِي	الكتن	الركام
الكتن	الملاء	فِي	الكتن	الركام

أدنى مكونات المُرْسَانَة
الكتن والركام

بعض المُعْظَمَات ، ظاهرة بالمُرْسَانَة :-
تعريف بعض الظواهر ، لبيانها :-

١- المرونة elasticity : هي قدرة المادة على استعادة شكلها وبعدها
الاحتكاك بعد زوال الحمل المؤثر .

٢- الزحف creep : هي الظاهرة التي تغير من ازدياد تغير المادة مع الحرارة
والارتفاع تأثير الاجهاد ، ثابت .

٣- المقاومة strength : هي اقصى اجهاد يمكن ان تحتمله المادة دون انهيار
او تشقق او حدوث تغير كبير ومتناوب بالجهد
المسلط على وحدة المساحة .


والمقاومة المجهري هي اكبر اجهاد تحتمله المادة
خلال تأثير حمل تزايد نيط ، حتى الكسر .

٤- **الصلابة** stiffness

الصلابة \Rightarrow قدرة المادة على مقاومة للتغير وتناسق

الصلابة \Rightarrow قدرة الماء على تحمل الاجهاد والانفعال

شكل رقم (١) دلالة ما يغير عنه بعابر لمرونة (E)



شكل رقم (١) معنى الصلابة و الانفعال المترابط (صورة)

الصلابة = قدرة الماء

عابر، لمانه = املاحة، لمفسرة

٥- **الصلادة** \Rightarrow **hardness**

الصلادة \Rightarrow الاصدقة التي تجعل سطح المادة يقاوم

النوك والخدش (scratching) و الماء والصلبة

تكون صديقة للتجليل (الفتح ، لفقيب ، العقد) .

٦- **الحمل** \Rightarrow **Endurance**

هي قدرة المادة على مقاومة الاجهاد الموردة مرات عديدة . ويعرف بهذه

الحمل بأنه اكبر اجهاد متكرر يمكن تعريفه اقصى اداء لا نهاي من

- المرات دون ان يحيط انهيار المادة .

٧- **الصلادة** \Rightarrow **Toughness** : هي قدرة المادة على مقاومة الاجهاد الدنيا عليه

دون كسر ، اي قدر يمكنها على انتهاص ، لطاقة دون

كسر . و تختلف املاحة المواردة تحت فتحي (UPC) ،

والانفعال ، شكل رقم (١) .

٨ - **المرونة** \Rightarrow **plasticity** : هي قدرة المادة على لا يقتصر بالحمل

كامل او دائم بعد ازاله الحمل الموزر .

٤- نسبة بواسون Poisson's Ratio : هي نسبة الانفعال إلى النسبة في عينة معرفته تحمل محورى.

تعريف بعض المفاهيم بالجزئية : - (الجزئية)

١- قابلية العملability : من المحسن ان تكون المجزئية لطريقة عمل الخلط والتقطيع والصب والرصف والختام (Finish) دون حصول اي انتقال بين جسماتها (اثناء هذه العمليات فالجاذبية المطلوبة من سهولة تقطيع الصب وعماده لانتقال بين الجسيمات تدعى قابلية العمل).

٢- العوام Consistency

من المفترض ، التغير بين قابلية العمل (التجانس) والعوام تثير في اللغة الانكليزية ابن ثبات ، تحمل المادة او سهلة اسماها في حالة وعده المجزئية عادة عوام يشير احياناً على انه درجة ليل (Degree of Wetness) واكثراً يدل على قابلية تحمل المجزئية على اثناء انتقال المجزئية ذات العوام العاشر عدد مختلف عن حسب قابلية تحملها .
على عوام علاقه بالقوه ، الازقه لاعطاء ، الحركة وحرمه اللهم عمود لا جام (بالإنجليزية)
وهي اهم الفحوصات ، التجانس للعواجم الهبوط ، التزلل (slump test)
كرة كلي (Kelly Ball) ومحض ، السرولة (Flow test)

ملاحظه : - ان بعض انواع المجزئية التي تحوى على انسدادات من الماء قد لا تكون بنفس قابلية العمل . (العنصر المتر - الجمرة).

-
الترف (Bleeding or water gain) :-
الترف في الحالة التي فيها عمل ماء الخليط للصود، لكن أعلى سطح الخرسانة المحيوية هي حديقة. وهذه الحالة هي نتيجة لعدم قدرة مركبات الخرسانة من احتواء كل ماء الخليطة. وبهذا تصبح الطبيعة العليا عبارة عن فتح مرايا وفتح خرسانة خضراء تتطلب بلايجناد وتنشر المساحة الماء بين أجلها. عند صعود الماء إلى سطح الخرسانة يحمل معه الجزيئات الناتجة عن الأسمدة والتي تضعف هذه الخرسانة العلوية. تاركة قذفًا فوق السطح وهذه التسخين التي تأتي مع الطبيعة العلوية. ولكن حدوث ذلك يجيء بارتفاع هذه الماء وتنفسها إما أنها جسيمة.

اما الخرسانة التي لا يخرج منها الترفس فهو تمثيل كمات سائل الماء تحت جسيمات الحصى وتحت قوالب السطح الافتراضي فتعمل هذه الفيزيات ضعف لترابط بين العجينة والركام وتكون سهلة لترسيخ الماء (Percolation) وبالاتفاقات السابقة على الترفس وذلك بتجهيزه هنا سبب لاختلاطه وباستعمال ماء كافٍ لإزالة حلقات قابلة للتقطيع. ويكون استعمال الحلقات بأمرة المختبر ويستلزم اساعده بمقدار ملء الماء على سطحه غالباً من الجسيمات الناتجة ومن حالة عدم توزع هذا الماء على الركام تتحمل مواد الاصناف (Admixtures) ملء الماء بالترفس.

-
ـ (Setting shrinkage) :-

بعد ذلك تحدث الماء في الموضع وتحتل سطحها قبل الماء الماء الذي تم تحطيمه. يلاحظ أن سطح الخرسانة قد يبتعد عن مستوى الأرض. عند ترسيخ الماء يلاحظ تشققات أفقيه (horizontal cracks) مؤشرة بذلك على ذلك آخر سطح للترفس.

تكون هذه الحالة ظاهرة وواضحة في الترفس (Bleeding) أو عند هروب الماء من فتحات موجودة على جانبي لقالب. وبهذا يواجه المقاوم تأثيراً من افتراض الماء على الترفس.

-
ـ (Segregation :-)

هو عبارة عن تغير مكونات الخرسانة أو بالمعنى العصبية، لا سمية عن المركام الحالى. أن العصبية المعاوقة التي تسبب لأنترال هو هي الخرسانة من مستوى غالبة كائن حاله في الاصناف حيث أن اجهزة الماء الماء هي عصبية كالعادة يسودون لأنترال هو، المركام الحالى في الماء وهي العصبية، لا سمية. لذلك انتقام من الماء يعطي الماء، وأنه ينبع من الماء.

والماء العصبية (Segregation) هو المساحة المفقودة، الماء الماء، الماء العصبية التي تحيط به الماء، الماء العصبية، الماء العصبية.

خواص الخرسانة الطبيعية :-

- ١- عنصر خلاط الخرسانة، طبيعة يجب أن تكون سهلة الخلط وتحمل التعبير المفتوح.
- ٢- قابلية الخرسانة لحمل قوة (Strength) وعانتها (Durability) بعد تدهورها للارتفاع بالغرض المطلوب.

٣- كلفة إنتاج تكون أقل ممكناً على أن تكون من نوعية المقدمة.

بالإضافة لذلك مرتفعاً بعدها بحسب ما يليها حالة على خواص الخرسانة الطبيعية كالتالي وقابلية لاستعماله بين أن نعلم

نوعي القوامات الطبيعية على خواص الخرسانة الطبيعية وطرق فحصها :-

القوامات الطبيعية وكيفية فحصها تأثر على درجة المalleability

وهي تحفظها معه أو انفصال (Segregation) الخلطات الخرسانية. هناك صفات مميزة للرئحة دوافع هذه حالة لتحسين قابلية لاستعمال (workability) للخلط.

أما طرق فحص فنذكر في الخرسانة ثلاثة طرق :-

١- طريقة الحجم Volumetric method

٢- طريقة النقل لوزي Gravimetric method

٣- طريقة الضغط Pressure method

السؤالة :-

عرف قايمى :-

- ١- المرونة ٢- المرونة ٣- المقاومة ٤- الملاحة ٥- العلادة
- ٦- المرونة ٧- الملاحة ٨- الملاحة ٩- الملاحة ١٠- سبيكة بواشران ١١- قابلية لعمل
- ١٢- العوام ١٣- التزف ١٤- لا تكتفى ١٥- الانزال

س: عدد خواص المرونة الضرورية ؟

س: كيتنى تكون لطيفة على التزن ؟

س: ما الاختار للي سببها التزن ؟

س: ما اسباب جعل الانزال ويعينك القابلية

الاسبوع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن

د. سنت، ليوركلاينز

مناعة

رئيس الـ

الفواكه

الإسمنت، بورتلاندي :-

تعريف :-
الإسمنت الإسمنت بورتلاندي (Portland cement) من قبل، لبناء، لأنجليزي يُعرف
أسيون عام 1824 وذلك بفرق خليط من الطين (clay) والحجر الجيري، الصلب
(hard limestone)، المحروق تمامًا في فرن، لكنه يتم تحويله عازفًا أو كسره
(crushed) وإلارجى CO_2 حتى تكون درجات حرارة أقل من تلك اللازمة لاستخراج الكلنكر (clinker)
وفي عام 1845 تم صنع نموذج أولي من الإسمنت الحديث متضمنًا حفظ جو شوز لذرى
عام 1845 تم صنع نموذج أولي من الإسمنت الحديث متضمنًا حفظ جو شوز لذرى
التي تكون عند ها الكلنكر وبنها تم الحصول على التفاعلات الكيميائية اللازمة
لتقوية المركبات، الإسمنت

ترجع تسمية الإسمنت بورتلاندي إلى ستون وجوه الإسمنت بورتلاندي
الموجود مع بعض الأحجار، بناءً على مسحاة باجر بورتلاندي
المحبوب وهي جزءة بورتلاندي الكلنكرية.

ويقىء تسمية الإسمنت بورتلاندي سائدة لهذا لأن حيث تطلق على الإسمنت
الناتج من خلا المواد الكلسية والطينية وحرارتها التي درجة حرارة لها يتم
عندها تكون الكلنكر ومن ثم حرق الكلنكر المبرد، الناتج من حرق مع كبريتات
الكلسيوم المائية $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ المعروفة بالجص (Gypsum)
وذلك لغرضها المساعدة على عملية تحضير الإسمنت.
وإن اللون الرمادي للإسمنت الناتج مما وجود عنصر الكبريت.

نحو طين الكلنكر \rightarrow طين $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

* تعريف الإسمنت : هو المادة التي تمتلك خواص كياسية (cohesive) وللاحتفاظ (adhesive) وهذه الخواص قيده قادر على الاحتفاظ بالمعادن مع بعضها البعض، وتحوله إلى وحدة كافية من единة.
يتضمن هذا التعرفي أن الإسمنت هو خليط من المواد الإسمنتية والمواد المعاونة التي تساعد على تحضير الإسمنت.

مكونات الإسمنت بورتلاندي :- على المواد المعاونة، الرابطة، المستقلة مع الحصى، والحجارة، والرمل،
أو الطين، أو الماء،
أن المواد الأولية، المكونة في إسمنت بورتلاندي يجب أن تحتوى على

كميات مناسبة من المركبات المقاومة على الحبر (الكلس)، السيليكا، واللوتينا
والحديد، يتم ذلك بخلط مواد كلسية مثل الحجر الجيري limestone أو الحجر الجيري الطباشيري chalk مع مواد طينية مثل الأحجار، الطينية
المجروحة shale أو الطين clay، والتي تغير لักษه، السيليكا واللوتينا.

الكلس مثل \rightarrow الحجر الجيري أو الحجر الجيري الطباشيري
السيليكا \rightarrow صودا الصوفية
اللوتينا \rightarrow الحديد

وفي بعض الأحيان قد تعاين المواد الأولية كرسيّة نفحة أو زيادة في واحد أو أكثر من المركبات، لتسهيل في هذه الحالة يجب استعمال مواد أليافانية ذات تركيب مناسب للتعديل (الخليلات) (Raw mix). بحيث تكون حاوية على سبعة عديدة من المركبات اللازمة لصناعة الأسمدة.

إن معظم التربات الطبيعية تحتوي على ركيبات أخرى غير الجير والكلينك والألونينا على سبيل المثال، وكل المواد الكهنسة تحتوي على بعض الحجر. إن وجود الجير في المواد الأولية ضروري لإنتاج الاسمدة، إلا سمعت هنا تأكيد ترسّيه للساوى أو هو اهله، وإذا كانت كمية الحجر في المواد الأولية المقدمة قليلة فهو يجب اهداهه إلى الخليلات. أما الألومنينا فتطلب كميات كبيرة للارتفاع فوق ذلك بـ 50% تكون سمات الكلسيوم بدرجات حرارة أعلى من درجات الحرارة الملازمة لخليلات.

وقد تختلف الأفران الموجودة في التربات الطبيعية المعدلة كمواد أولية في المغاري والقلوارات (AlKalis) والغوصيات وغيرها. إن وجوب هذه المواد لها تأثير ضار - إن دهونت يكبس كثيرة في 1/3 من الماء المتبع ومن هذه الحالة يجب استعمال الأفران - أو إعداد بعض العلاجات التي تؤدي إلى تقليل نسبة هذه المركبات إلى الحد المقبوله والتي لا تزيد عن 5% مطهورة على الماء.

هناك طريقتين رئيسيتين لصناعة الأسمدة ليوروكارب

أ - الطريقة الرطبة (Wet Process)

ب - الطريقة الجافة (dry process)

تقى الطريقة الرطبة ثم تخمير ورجم المواد الأولية بوجود الماء أو الماء المضاف، ويزج الماء الأولية بالكلها الجافة. إن اختيار أي طريقة من هذه الطريقة يعتمد على صبغة المواد الأولية المعدلة حيث تختلف الطريقة بناءً على تركيبة عاليه من هذه الخامات - أو على كثافتها - فتشتمل على ما تكون مواد الخام صلبة لدرجة أنها لا تستفت بالملاء. كما وتشتمل الطريقة الجافة على الملاء الباردة وذلك حفظها من تدهور ملء. الخليلات كذلك في حالة صفر مواد اللازم لعملية الخليل.


٢- الطريقة الرطبة Wet Process

بعد أن تستخرج المواد الأولية من المحجر (المقلع) وتنقل إلى المعمل يتم فحصها وخلطها بمواد الماء. في حالة اسفلت المحجر الحجري الصخري (chalk) كادحة كلسية أولية يتم تكسيره إلى قطع صغيرة بواسطة كارايت خاصه لهذا الغرض ومن ثم يتم سحقه في الماء داخل طاحونة غسل (wash mill) حيث يتم فيها لفقيس كل المواد الأولية.

أما الطين (clay) والذي يتطلبه كادحة طينية أولية فيتم إدخاله وتجزئه مع الماء داخل طاحونة متخصصة للطاحونة الأدكى وبعد ذلك ينبع محلول المواد الأولية لغسله بحسب حمدة ونوعه، الخليط خلال عملية سحقه يدخل (screens) لغرض ترشيحه وتخزينه، الناتج، النهائي والذي يكون يدخل ملأط رقائق، لعوام (slurry) في خزانات خاصة تسمى بخزانات الملأط (slurry tanks).

ونهايا يتطلب المحجر الحجري تفريغ محتوياته صفرة في نبع لغسله تغيير الحجري ثم تكسير وتحقيق بواسطة كارايت أبتدائية وأخرى ثانوية ويوضع في داخل طاحونة الكرة (Ball mill) مع المسحوق.

ويعدها تخزن، الناتج النهائي والذي يكون يدخل ملأط رقائق، لعوام (slurry) في خزانات الملأط بنفس الطريقة السابقة كما في الشكل أدلى



((كتبها نور ذكي لصناعة الصلب))

أن الملاط عبارة عن مixture رغوة، لغوم محتوى الماء فيها يتراوح بين 35-50% وتحتوي على 2% من الرقاقة، التي هي أكبر من المدخل، الفيسي رقم 170 للواصفات البريطانية (B.S. sieve No. 170).

تم التأكيد من دقة نسبة الخلط، المطلوبة من طريق التجارب الكيميائية وإن تطلب لدور تصحح مكونات الخلط لبعضه البعض، التركيب الكيميائي المطلوب من طريق غرض، الخلط الموجود في المختبر المختلفة بطريقة خاصة.

تم بحر الملاط من أعلى الفرن الدوار (Rotary kiln) وهو عبارة عن اسطوانة محدبة كبيرة قطرها حوالي (5m) وطولها حوالي (156 m) مبنية من الداخل بطباقون تاردي وتدور ببطء حول محورها الذي يميل قليلاً من الأفق.

يعادي في الفرن أو الغاز الطبيعى عن التهابه، لكنه للفرن حيث تتراوح درجات الحرارة بين (1400-1500 °C). يتحرك الملاط نحو الأسفل بدوره بطبيعة دلائى ارتفاعه إلى درجة الحرارة وتحوله إلى سمية سم في لباده طرد أتماد عن الملاط ويتولد حينئذ غاز ثاني أوكسيد كربون CO₂. بالإضافة إلى ذلك تتعافى المادة الكاشفة سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي إن سم في صافرة الفرن، لكن ذات درجات الحرارة العالية تحول (20-30%) من المادة الصلبة إلى سائل قابلاً للذوبان، في إمداد الحبر lime والكلينك والألومينا لتكون مركبات بذرية وحيثما تم التخلص منها بالتدريج إلى حبات قطرها بين (3-25 mm).

تسمى الكلينك (Clinker).

تم بحر الكلينك في درجات خاصة تسمى بحردا = ستار (Clinker coolers) ثم يوضع الكلينك المبرد ذو اللون الأسود، ليراق مع الجبس (نيريتات الكلسيوم المائية) طحنًا ناعمًا وذلك لمنع حدوث التآكل المفاجئ ولا سحق (Flash setting) اتسار اضطراب الماء فيه وتسهيل التهابه.

وأفضل طريقة الكرة (Ball mill).

تم بفتح أكياس بلاستيكية لسم تعيشه باليك من سعة طعامه (50 kg) أو في مقاييس خاصة.


بـ- الطريقة الجافة Dry Process

١- تَسْعَ المَوَادُ الْأَلْسِنَةُ وَالطَّيْنَةُ وَتُرْجَعُ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بِإِنْدِلْفَتِهِ حَتَّى يَجْفَفَ
وَتَحَوَّلَ إِلَى صَوْقَلَاتَامْ سَكَنْ يَدْعَى الْحَامْ (Raw meal)

٢- يَرْجَعُ هَذَا الرَّغْفَةُ الْجَافَنُ إِلَى دَاخْلِ حَزَانِ الْخَلْفَ (Mals of silos)
حَتَّى يَسْتَقْبَلَهُمْ فِيهَا لِتَصْبِحَ لِنَهَائِيَ لِنَبْتِ الْمَوَادِ الْأَلْسِنَةِ الْأَرْدِلِيَّةِ الْمَارِزَةِ لِهَذَا
وَخَلْفَهُ دَفْنَيَّ الْحَامْ يَوْمَيْهُ مَهْنَمْوَلَةُ الْمَحَوْلَ عَلَى دَفْنَيَّهُمْ جَيَانْسَ.

٣- بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَلَّ دَفْنَيَّ الْحَامْ الْمَحَوْلَةُ وَيُوْجَعُ عَلَى صَنْعِ دَوَارِ dish rotating
وَيَطَافُ لَهُ بِالْأَوْقَتِ النَّشَهُ مَادَ بِعْدَهُ ١٢٪ مِنْ وَرَاهِهِ وَرَاهِهِ الطَّرِيقَةُ مَنْكَدِه
كَرَاتِ حَلْبَهُ حَمَرَهُمَا حَوَالِي (15 mm).

٤- كَمِيَّهُ هَذِهِ الْكَرَاتِ مُنْتَهِيَّ بِجَاهِهِ مُسْتَقَبِلَهُمْ مُسْتَقَبِلَهُمْ
الْغَازِيَّاتِ الْمَسْخَنَهُ مَهْنَمْ لِغَزَنِ لِمَ نَهَلِ الْمَلَاتِ الْأَهْلِيَّهُ لِلْعَزَنِ لِلْعَوَارِ وَالْمَلَاتِ
الْمَكَلِيَّهُ تَكُونُ عَالَمَهُ لِلْطَّرِيقَهُ الْمَرْجَهُ لِلْمَيَّاهُ مَهْنَمَهُ لِلْمَلَهُ



كَلْمَـٰنْسِـٰنْ تَشْـٰهِـٰمْـٰسِـٰنْ

الفرق بين الطريقة -

الرطبة	المجافة
أكبر	① حجم المجرى الماء (لان محتوى الماء في الاجسام) الكروبي الصلبة هو 12% في حين وفيما اذن محتوى الماء مع 35-50% في علامات الاستفهام (الرقيقة، العظام في الطريقة، الرطبة).
أكبر	② كثافة لوقود الازمة اقل (ازالة الماء) من الاجسام) الكروبي الصلبة في الرقيقة ايجافه
مكملة	③ اكبر اعانته حبه وذلك بسبب كله اسكندر الماء
يعلن، الحصول على مواد صحافة	④ رفع بطيء على طريقة الحال المواد الاولية في هذه الطريقة - لذلك لا يعين الحصول على مواد صحافة سيمول - مقابل مع الطريقة الرطبة - والتي يعلن الحصول عليها بمحنة على مواد صحافة.
اقل	⑤ تناقص المكانة، المعدات، الاصياده واداعه، كثرة

التركيب ، الكيمياء ونوع التوازن

لقد سبق وأن ذكرت بأن المواد الأصلية المستعملة في صناعة الأسمنت هي بحروفرات لبورتلاند تتكون بمحورة رئيسية عن الجير (CaO) والسيликاء واللومنا وأوكسالات الحديد. هذه المركبات تتفاعل مع بعضها البعض في داخل الفرن تكون مركبات آلات تعقيمة C_3S و C_2S - قليلة عن حجر غير صحي بسبب عدم توزع الوقت الكافي لدوره مع باقي المركبات وتسقط هذه التفاعلات الكيميائية في داخل الفرن لي أن يتم التوصيل إلى حالة من التوازن الكيميائي وتنتهي لذلك فإن ناتج التحفيز هو الكلنكر الذي يحتوي على أربعة مركبات رئيسية كما من في الجدول التالية ورغم أنها الكيمياء المختصرة، وهذه المعرفة المختصرة تجعل من كل كيمياء لا سمعت حتى يمر كل ادكسي بحروف واحد مثل $\text{C}_{4}\text{AF} = \text{H}_2\text{O}$

الركيبي الكيميائي	المركب المختصر	+ مركب
$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S	سليلات ثلاثي الكلسيوم
$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S	سليلات ثنائية الكلسيوم
$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A	الوقفيات ثلاثي الكلسيوم
$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF	الوقفيات خمدينيات الكلسيوم

إن حالة التوازن الكيميائي في هذه التسمة تؤدي الكلنكر وإن سرعة تبرد الكلنكر تؤثر على درجة سلوره وعلى كثافة المواد غير المتبلورة المخصوصة فيه والتي تسمى بالزجاج (Glass) حيث إن هو في هذه المادة غير المتبلورة تختلف بدرجات كبيرة من خواص المواد المتبلورة والتي تختلف الكلسيوم ، الراتيس ، الكيميائي.

وهي العينات الاعزى التي تحصل انتقام عليه التحفيز هو التفاعل بين الجير والكلنكر مع المركبات المتبلورة والمخصوصة.

وبالآن أحدث بليلة المؤوية للركيبي رئيسية تم إلاإسمنت ببورتلاند بسبعين المؤوية للأكسيد المخصوص - من التحليل الكيميائي يوصله عواملات بوجو (Bogue) هذا على ترتيب أن التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تكون المركبات رئيسية وتحللت إلى قلة ، التوازن الكيميائي ، وإن تزويج تبرد الكلنكر لاتؤدي إلى توازن لطهر equilibrium Phase أي أن الزجاج لا يكون في هذه حالة وإن توازن الكيميائي هو قيلوره تدلياً.

$$C_3S = 4.07(CaO) - 7.60(SiO_2) - 6.72(AL_2O_3) \\ - 1.43(FeO_3) - 2.85(SO_3)$$

ص. محلل الكوارتز

$$C_2S = 2.87(SiO_2) - 0.754(C_3S)$$

$$C_3A = 2.65(AL_2O_3) - 1.69(Fe_2O_3)$$

$$C_4AF = 3.04(Fe_2O_3)$$

ومن المطرقة الحديقة لتيار المركبات اى ابراهيم في الاشعة (X-ray diffraction)

ان سليفات الالuminium C_2S ، التي تكون موجودة كساخنة كبيرة (عدنان) يتحلل جيئن بغير تغيير محتوى الابعاد و فيه اللون اسود تحصل بطيئاً اتساعاً بيريزيتها تحت درجة $1250^{\circ}C$ ولكن اذا لم يكن لتربيه بطيئاً حيث فان C_2S يبقى ثابتة لا تتغير كما وبيقى مترفة في درجات اخراء لا اختباراته.

اما سليفات قتالي الالuminium C_2S فترحل ساخنة الى اشكال منها βC_{2S} ، التي تكون في درجات الحرارة العالمية وتحول الى γC_{2S} درجة حرارة $1456^{\circ}C$ و βC_{2S} تتحول الى γC_{2S} لا γ درجة $675^{\circ}C$ ، ولكن بعدد اسرع ، وفيها الاشعة الحارقة فان βC_{2S} γC_{2S} كافياً على كل حال في آسفلت حسب تكون بفضل جيئن مدوره تكميل انتشاره بفضل بدورات تواصية .

تكون سليفات غير نقيه اذ تحوي على بحاف ، لا كالسيوم ، لون نور من غلوول بحاف وهذه الاكتاسية لها تأثير كبير على الترتيب ، لذرري وكل البليورة وحال خواصها الاشعة اتساع ، لجيئن .

بينما تكون الومينا سليفات الالuminium C_3A بفضل بدورات مستقلة اخاذ الى وجودها بفضل غير سيلورن ، (زجاج ، المحمد) .

اما الومينا تجري رباعي الالuminium C_4AF هي في الواقع عبارة عن علوك خاص .

ا奸هـة لـ المركبات، رئيسـة المذكورة سـبقـاً هـنـا مـركـبات ثـانـويـة

ـ قـلـيلـةـ مـعـوـزـةـ الـأـسـمـةـ
ـ قـلـيلـةـ مـعـوـزـةـ الـأـسـمـةـ

K_2O	ـ اـدـكـيـهـ بـلـوـنـاـسـيـومـ
Na_2O	ـ اـدـكـيـهـ الـهـوـدـيـومـ
MgO	= المـغـنـيـسـوـمـ
TiO_2	= الـتـيـاتـوـنـوـمـ
Mn_2O_3	= المـنـقـنـيـزـ
SO_3	ـ حـالـتـ اـدـكـيـهـ الـكـبـرـيـتـ

ـ وـ يـعـيـرـ اـدـكـيـهـ بـلـوـنـاـسـيـومـ وـ الـهـوـدـيـومـ (K_2O, Na_2O) مـنـ الـمـرـكـبـاتـ الـحـامـةـ
ـ حـتـىـ تـكـرـرـ الـتـلـوـلـاتـ (alkalis) وـ الـقـلـوـلـاتـ، كـلـيـهـ يـعـيـرـ عـنـهـاـ حـادـهـ بـدـلـالـهـ
ـ اـدـكـيـهـ الـهـوـدـيـومـ وـ تـرـافـعـ دـرـزـهـ بـيـنـ 0.4ـ ـ 1.3ـ%ـ هـيـ الـأـسـمـةـ بـلـوـنـاـسـيـومـ.
ـ حـتـىـ أـنـ بـاـكـانـ هـذـهـ الـتـلـوـلـاتـ تـتـقـاعـدـ بـعـضـ اـجـزـاءـ الـسـيـكـاـ لـمـفـعـالـهـ
ـ الـمـوـهـوـدـهـ مـنـ الـمـنـقـنـيـزـ الـمـتـهـلـيـهـ وـ تـرـافـعـ، تـتـقـاعـدـ تـكـوـنـ مـحـوـرـهـ
ـ بـرـيـادـهـ مـيـنـ الـحـيـمـ فـتـبـيـعـ تـقـدـمـ وـ تـلـفـ الـمـرـسـانـ.

ـ اـذـنـ لـرـيـدـ مـاـ اـسـتـهـالـ مـنـهـ جـاوـيـ عـلـىـ شـيـهـ عـلـيـهـ مـنـ الـقـلـوـلـاتـ (ـ لـاـنـزـيـدـ ـ 0.6ـ%ـ)
ـ اوـ بـاـخـاهـةـ صـوـادـ مـنـ الـسـيـكـاـ الـمـحـوـرـهـ سـعـاـتـ اـعـاـدـهـ مـيـنـ تـتـقـاعـدـ بـقـدـمـ
ـ رـهـلـبـ الـمـرـسـانـ.

ـ اـجـهـةـ لـذـلـكـ غـارـاـ اـجـهـوارـ، لـاـ سـعـنـتـ عـلـىـ سـيـةـ عـالـيـهـ مـاـ الـتـلـوـلـاتـ بـلـوـنـاـسـيـومـ،
ـ الـتـيـهـ، لـاـ سـعـنـتـ.

ـ اـعـاـدـتـ اـدـكـيـهـ الـكـبـرـيـتـ وـ مـذـكـورـهـ فـيـ تـتـابـعـ الـتـحـليلـ، الـكـبـرـيـتـ الـأـسـمـةـ
ـ فـيـجـبـ اـنـ لـاـنـزـيـدـ سـيـةـ حـبـبـ الـمـواـهـنـاـ = الـبـرـيـطـاـنـيـهـ وـ الـرـاـفـيـهـ لـلـأـسـمـةـ بـلـوـنـاـسـيـومـ
ـ الـأـيـادـيـ وـ الـأـسـمـةـ بـلـوـنـاـسـيـومـ بـرـجـمـ الـحـلـبـ عـنـ 2.5ـ ـ 3ـ%ـ.

ـ اـعـاـدـتـ اـدـكـيـهـ الـمـغـنـيـسـوـمـ (MgO) تـرـافـعـ بـيـنـ 1ـ ـ 4ـ%ـ حـتـىـ مـنـ عـرـقـاـ حـلـقـيـوـمـ
ـ الـمـوـهـوـدـهـ لـ الـمـوـادـ الـأـوـلـيـهـ. مـعـظـمـ الـمـواـهـنـاـ مـيـدـ اـلـكـيـلـهـ لـشـيـهـ بـعـدـ 5ـ%ـ
ـ مـعـوـزـهـ الـأـسـمـةـ وـ ذـلـكـ لـلـسـيـلـاـهـ عـلـىـ الـتـقـدـمـ، تـتـابـعـ عـلـيـهـ اـنـعـاـهـهـ هـذـاـ
ـ الـمـرـكـبـ مـنـ الـمـرـسـانـ الـمـتـهـلـيـهـ.

ـ اـعـاـدـتـ اـدـكـيـهـ الـمـغـنـيـسـوـمـ (P_2O_5) وـ الـمـنـقـنـيـزـ (Mn_2O_3) وـ الـتـيـاتـوـنـوـمـ (TiO_2)
ـ كـوـنـ اـجـهـةـهـاـ قـلـيـهـ اـذـ يـعـلـمـ عـوـدـهـاـ عـنـ 1ـ%ـ مـعـوـزـهـ الـأـسـمـةـ.

ـ مـلـاـفـقـهـ : تـكـيـتـ تـتـابـعـ الـتـحـليلـ الـكـبـرـيـتـ الـأـسـمـةـ بـدـلـالـهـ، اـلـكـاسـيـهـ لـلـغـنـامـ.

١- حرارة الامانة للاستهانة

في المقدمة لا يذكر تعریف اعماق للاستهانة hydration of cement كنهما ينطويان على مفهوم الماء مع الماء ينبع في ذلك سلسلة لعمليات الماء والتي يوجها تكوين الاستهانة مادة رابطة اي انه بوجود الماء تكون الاستهانة كعملية الامانة مرتكبات جديدة وعدها اساليب مختلفة يطلق عليهما اعماق للاستهانة hydration process ويرد العرف تحول نوابع عملية الامانة الى ذات صبغة وظيفة تعرف بمحنة الاستهانة المتطرفة.

وهناك نوعين من تفاعلات عركيا = الاستهانة مع الماء والذى يغير التفاعل الكيميائي لعملية الامانة هو الاختلاف الجماهيري لجزيئات الماء في الاستهانة اما الماء الثاني ما، التفاعل فهو التحلل بالماء وعند ذلك غالباً يتطلّع عملية الامانة بفعل كل تفاعل في الاستهانة مع الماء سواء كانت مفعمة او تخلّي الماء.

الآن يمكن تعریف حرارة الامانة بازدياد كمية الحرارة المائية عن اعماق للاستهانة في درجة محنة وكتاباً بحوالى ١٢٥ درجة اعماق للاستهانة العبر طبقاً.

ان عملية الامانة عركيا = الاستهانة تكون مصحوبة بارتفاع حرارة قد تصل الى ٥٠٠ جول اعمم (١٢٥ درجة اعماق) وبما ان قابلية توصيل الحزازة للحرارة والامانة ضئيلة فانها تصل كمادة عازلة ان عملية الامانة في داخل الكل الحزازة الامانة تتحجّج قبل الحزازة والدور تكون مصحوبة بارتفاع كبير على درجة الحرارة وترتفع الموقتاً فان ارتفاع اخارج الحزازة ينعد بعد اخراج الحرارة لذلك ضئيلاً ايكاراً مثلاً ٣ درجات حرارة بين داخل وخارج الكل الحزازة اعماق الاستهانة التي يزيد الالامعقة لداخل الكل الحزازة اعماق تؤدي الى اجهادات وقد تؤدي الى كثافة خطيئة في الحزازة.

ومن اهمية ذلك في الحبوب الماء ينبع الحرارة الناتجة من اعماق للاستهانة الماء في داخل اسلعات التغذية للحزازة المطحونة بحسباً لذوقات الاعمال للحرارة تكون مفيدة في قتل هذه الافالم.

والطريقة المتبعة لتجزيء حرارة الامانة هي بقى سلالة المحول للاستهانة المطحونة والغير المطحون مثلياً حافظاً لذوقه والطير وغلوبيك والغرق بين العصارات ككل حرارة الامانة.

حوافل الأسمدة

- ٢- المغذية -

سيق وان ذكر بان الخطورة المثلثية في ضياعه لا سمنة معه طحن الللنار بالملوحة بحسبه .
ويمان عليه الاعاقه تسبب بظهور حبيبات الاسمنت فاما طحن الطحينة الالئية للحبوب
تحت مطردة المطحورة لعلية الاعاقه ، لذا فان صدح سرعة الاعاقه يعني على المغذية
حبوب الاسمنت تكون لغزه العالية ضرورة لزيادة سرعة تحول على المغذية
حيث كلما زادت كثافة الطحينة كلما زادت المعاقة .

اهمية ان المخصوص الملاعيم يمكن من تنظيفه بسلفون حبيبات كام (Kam) (افل)
او المواد الاصناف الاعزى بدوره ينبع منه احتكاكه الى من المخصوص الخضر و بذلك
يكو بـ الملاطفة والتفاعل بين حبيبات الملاعيم الاسمنت افضل .

كما وان المغذية العالية الاسمنت تحت قابلية (الختل ، الخلط ، الحزن ، وزرة وزر زر
عن تناصها ولكنها تحصل كمية الماء اللازمه للحصول على جسيمات ذات قرام عيار مس
الاير . وبالمفتر لقلة قابلية الرسمين للحبوب الملاعيم تحت تأثير وزرها فانها تحصل
على تقليل طرفة الماء ، لمن تتعلق على سحق الخلط سبب النفع او المزق bleeding .

ان سين المصالح عليه الاعاقه تتحقق على معاصر حبيبات الاسمنت غالباً للأجل (CFS)
للحبيبات الاصناف من الاسمنت قد يمكع لـ ١٠ سنوات للتعامل مع الماء
تحت الضغط العالي و هناك دلائل تشير الى عدم المصالح الاعاقه للحبوب
الاصناف .

ان تكلفة طحن الللنار تزداد بزيادة نعرته مما يتوجب تجديد نوعه ، الاسمنت ، ولذلك
فان الاسمنت ذو المغذية العالية يعرض الى اعاقه جزئيه اتسار الحزن ، زر زر ،
سبب تعرضه للهوبيه مما يؤدي الى فقدانه ، الاسمنت ذو
ويزيد نهره الاسمنت تزداد المعاقة ، طحن الفوليا الحوجورة فيه ويتيح
غير ذلك تفاعلها بتجدد اجزارها ، الفعاله الكوادر كـ (Kam)
صبية تتفق وتتفق ، الحزن ، بالاضافة ، لذا ذلك فان الاسمنت ذو
المغذية العالية تؤدي الى زيادة في انتشارها (Intake) بحسب ،
وكما وان زيادة المغذية تسبب زيادة المعاقة ، طحن التركيز (CFS) عارضه
زيادة كمية الحبيس اللازمه لتأهيل تفاصيل هذه انتشار مع الماء .

٤- عقد االوزان بالاحراق : Loss on Ignition

هو الفقدان في وزن المودع بعد تسخينه في درجة حرارة الحرق أو في ١٠٥٠°C ويعبر عن محتوى الكلرنة (Carbonation) وعن كمية الامانة hydration التي تحدث للجير الحر (Free lime) والمعتنياً بالحرقة المودعة في الإحراق بسبب حرقها لا من منع لترحق هولمه أو لترغيفه للغروف الجيري كما ورد في مطرقة ، (فقدان االبعاد (الاحراق) تابع لفقدان اهمار الراهن في تركيب الجير .

٥- ثبات الماء Soundness of Cement

الظروف ان لا يحصل تغير في كبرى بجينة الاسمنت بعد تحريمه وتصويبه وبعد الذي يودى الى تمرق بجينة الا سمنت ، لاحالية عندها تكون تكتل وفق معيديه . اذ تعرفت ، النيات هي قابلية بجينة الا سمنت في اخلفيات او المحافظة على بحبي بعد التحاسك .

وهذا يعتمد على تغير الجير الحر (CaO) أو المغنتيسي الماء أو لبطن ، عليه الامانة للجير الحر (CaO) أو المغنتيسي الماء أو لفقياً اخر لعدم المركبات المودعة في بجينة الا سمنت ، لاحالية كسلفات الـ كالسيوم .

اذ كانت المواد الخام المرضوحة في المرن طافية على جير آخر على ، الذي يتحدد بكميته فان الاليمية العائمة تبقى بليلة حرقة ويترافق بتدهور داخل الفرز . وهذا الجير المحروق تسبباً بصورة بطيئه جداً ومتداً ، الجير المطهواً (Slaked lime) يفعل تغيرات التي تغيرها الاصميم لادركس الـ كالسيوم اخر فيحصل التهدر والاسمنت الذي يدوي تغيراً باستثنى غير ثابت الجير (Unsound cement) .

هناك سبب اخر لعدم ثبات ، الا سمنت اذ قد يتبع عن وجود المغنتيسي الماء (MgO) والتي تكون بيكربونات وتفاعل بطيئه عازله لتفاعل الجير الحر (CaO) اما المغنتيسي الماء في الواقع فلا تسبب تدمير الـ كالسيوم زفراً (Zfara) وذرة نير سيلوره وتنعياً دهوره سرعة صعوده الى احواله المقرفة لا بجينة ، المخلية .

ان المركب الـ كالسيوم الذي يسبب تغير بجينة الا سمنت ، لاحالية هو سلفات الـ كالسيوم ولقد ذكر سابقاً بان سلفات الـ كالسيوم المائية - بحبي - كثاف ، الـ سلفات بيكربونات الطحن الا سمنت لمنع الجير المفاجئ ، ولكن لا احاله وجود بجينة يكتبه اذ ما لم يتفاعل مع المركب A₃C اثار فتره الجير فالـ بحبي المائية ، الماء يزيد بيكربونات وذرة نير وبسببي درجه الـ النيات هذا اسرع تغير الموارد هنا - الفعالية يدفعه كمية الجير الواهبي اضافة الى ، الـ للكتاف .

٥- وقت التسلك الابتدائي والنهائي

عند خلايا لا تسمى بالخلايا سكر وتحتاج لتجينه لاصحاف ، هذه التجينه تفقد لعنة لها تدريجيه وبرور ، لازم حين تدخل الى مرحلة التصلب (hardening) وعندما تفقد التجينه لعنة لها تمام بقى تتبع ان تدخل خططاً معيناً يقال اذها يجدر (setting).

تدخل على التجين (التماسك) على مرحلتين ، الاولى هي التجين او التساقط Final setting الاولي Initial setting ، والمرحلة الثانية هي التجين النهائي و بالرغم من ان التجين لاصحاف تكتسب خلال هذه الفترة بعض المقاومة الا انه بين التجين بين التجين (التماسك) setting وبين التصلب (hardening) الذي يشير الى عملية اذاب المقاومة لتجينه ، لا تسمى التجين ببرور له وقت .
تسين التجين التجين (التماسك) لا اعمال المتراسمه في مرونة يقاد الى اللحام الحرارية اخلال في حالة لامنة لفترة كافية لانعام علىه ، لنقل والذهب والرصاص كائن طروف عملية .
ويعنى تأمينه كائنه يكون لا افضل من التجين الافتراضي ان تصلب اللحام وكتبي بعض المقاومة في فترة محفولة بعد ادخالها بما صوتها وبنها فان تفاصيل طبيعه التجين والتصلب لتجينه لاصحاف مزدوجة وذلك لسيطرة على امورها ، مزدوجة لتجينه كائن طروف العمل .

لقد تسین حا لدراسات ايجاريه حول معدل سرعة المقادير الكباور في زراعة اربع موائل رئيسية - تدخل انتشار على التجين لتجينه لاصحاف ليو ، كلوزن ، اسيديز .
١- المرحلة الاولى والتي تُعرف بـ دفعات فعلاً بعد تناول الماء مع لاصحاف ٦ يكون معدل سرعة توليد الحرارة غالباً وذلك بسبب تراكم جسيمات لاصحاف بالطواحين احوال المركبات وتفاعل مكونات لاصحاف ويعدها يحيطها معدل سرعة توليد الحرارة الى قيمه اقله سبعة .

- المرحلة الثانية والتي يطلق عليها فترة السبات وتنترن من 1-74 مـ تُسمى الفعالية ببرقة والطهارة وهذه الفترة تقوم جسيمات الأسمدة ببيان الطبيعة الأولية لزيادة التفاعل والتحول في بيئة وكما أن النفع أو التززز (Wearing) أو الترسيب (Sedimentation) يظهر في هذه الفترة.

- المرحلة الثالثة سترة الحرارة، لفاصمة بارتفاع حرارة تكون بسبب هذه الفعالية المحددة هو ارتفاع درجة الحرارة (Gel)، الصقيع، والمتجمدة على سطوح بدورها المركب ذو و بذلك تنتهي المراحل السابقة بظهور هذه الجسيمات صلبة و تكون جليد من سيليكا كالسيوكسية وصيادلة كافية بحيث تسمى بالثلج باختصار زسترة في السجنة. إن هذه الفعالية تصل ذروتها بعد 6 ساعات في حينها تتحسن الأسمدة ذات القوام العصافير. وفي النهاية تكون الجسيمة قد وصلت إلى درجة التجمد الذي يغير عندها حال التجمد الألي والذئب.

3- المرحلة الرابعة تحدث بعد أن تكتمل عملية المرحلة الثالثة وهي فترة التخلص والتائب المقاومة.

يعاود زيت الخام إلى الذهاب إلى الجسيمة الأسمدة ذات القوام العصافير بمقدار فنكت (Vicat). إن زيت التجمد الألي يشير إلى بدأه في حينها الجسيمة الأسمدة أما زيت الجمجمة فهو في حينها في التهاب فيشير إلى بدأه في هذه الفترة، لكنه يكتب المقاومة هذه الجسيمة.

وتسرّط المواجهة = بريطانيا تاب لا يقل زيت الخام إلى المقادير 45 درجة وان لا زيت الخام إلى الخام عن 50 درجة، إن تحتوى الماء على جسيمة الأسمدة له تأثير كبير على زيت التجمد فالجسيمة ذات السمية العالية على الماء تتحجج الماء مما يجعله مخالفة للجسيمة الجافة شيئاً ولكن يتم محشوئ الماء بحيث يعطي جسيمة ذات قوام عصافير أنه أهلاً لزيادة التجميد.

العوامل المؤثرة على زيت التجمد

- 1- درجة الحرارة والرطوبة، نسبة الماء > نسبة الأسمدة
- 2- كمية الماء المائية في كثوبين الجسيمة.


٦- قوّة التّجْهُل (الرِّضْطَاطِيَّة) - ٢ Compressive strength

تَعْبِر المَعَادِرَةُ الْمُعَادِرَةُ عَنِ الْمُسَبِّبَاتِ، لِمُحْلِبِ مَاءِ الْمَرْأَةِ الْمُؤَدِّيَّةِ إِلَى اِنْتِهَا لِلْمُرْكَبَةِ
وَتَعْنِي مَقاوِمَةُ الْمَرْكَبَةِ (Mortar) أَوَ الْمَرْسَبَةِ (Cohesion) بِجَيْهَةِ
الْمُسَبِّبَاتِ وَعَنْهَا التَّلَاصِقُ (Adhesion) بِجَيْهَةِ الْمُسَبِّبَاتِ بِجَيْهَةِ ١٠ كَمَمَّ
وَعَلَى مَقاوِمَةِ ١٠ كَمَمَّ نَفْسَهُ، وَكُلُّ هُنْدَهُ ١٥ كَمَمَّ بِجَيْهَةِ الْأَصْدِرِ مُسَوَّفَ لِنَتَوْهَهُ نَهْلَهُ
الْأَدَبِ، عَلَى هُنْدَهُ الْمَرْكَبَةِ وَنَتَجَلُّ عَادَةً رَكَامَ عَيَّاسٍ عَلَى مَهْنَاهَا خَاصَّةً بِمَقاوِمَةِ
وَلِصَادِرَةِ دَاعِمَهُ لِلْمُجَرِّبِينَ فِي صَاحِبِ الْمَفَاعِدِ عَوْنَى بِجَيْهَةِ الْمُسَبِّبَاتِ سَبَبِ بِحْرَوْهُ
تَحْلِيقَهُ لِلْمَالَبِ (moulding) وَمَعْوِلِ تَغْدِيرِهِ كَبِيرٌ لِلِّمَسَاطِحِ لِلْمُسَبِّبَاتِ
وَكُلُّ دَلَلٍ لِلْمُسَبِّبَاتِ يَتَجَلُّ لِعَزِيزِهِ مَقاوِمَةُ الْمُسَبِّبَاتِ ٦ مَلَاطَ ١٠ كَمَمَّ الْمَارِسِ
وَالْمُسَبِّبَاتِ cement-sand mortar. ~~وَلَا يَكُونُ هَذِهِ الْمُو~~

٧- مَقاوِمَةُ الْمُسَبِّبَاتِ Tensile strength

٧- مَقاوِمَةُ الْمُسَبِّبَاتِ

(Bricklet) تَعْنِي قَوْةُ الْمُسَبِّبَاتِ مَعْنَى سَخَّانَ مَعْوِنَةِ الْمُسَبِّبَاتِ وَمِنْهَا مَالَبِ آجَرَةٍ
كَبِيرٌ وَالْمُسَبِّبَاتِ اِدَنَاهُ



إِنْ قَوْةُ الْمُسَبِّبَاتِ مَعْنَى الْمُسَبِّبَاتِ مَعْنَى ذَلِكَ كَلِيلٌ - وَذَلِكَ لِعدَمِ وَجْهَيِّبِ الْمُحَولِ كَلِيلٌ قَوْهَهُ
مَعْنَى مَعْنَى مَلِي الْمَرْسَبَةِ كَبِيرٌ إِنْ الْمَرْسَبَةِ تَسْهِلُ قَوْهَهُ خَلَا إِنْهَا مُدَرِّي لِلشَّابِعِ
وَمُخْرِجِهِ قَوْهَهُ الْمَرْسَبَةِ . فَالْعَلَاقَةُ بِالْمَرْسَبَةِ لِقَوْهَهُ الْمَرْسَبَةِ كَبِيرٌ مُحَدِّدٌ بِالْمُرْكَبَةِ
الْأَصْدِرِ بِالْعَلَاقَةِ بِسَبَبِ قَوْهَهُ الْمَرْسَبَةِ وَقَوْهَهُ التَّجْهُلِ الْأَنْفَعَانَةِ وَكُلُّهُنْ الْعَلَاقَةِ عَنْ
تَائِيَّهُ عَلَى كَافَهِ أَعْمَارِ الْمَنَادِعِ وَكُلُّهُنْ بِسَبَبِهِ وَأَمْرَهُنْ كَبِيرٌ وَلِلْمُلَهَّاتِ

أنواع الاسماء

الاسمي، الماضي والماضي

- انواع الاسمنت

تتغير خواص الاسمنت انتا بغير تغير تركيبة الكسروني ودرجة تحفظه لذا بالارتفاعات اختنا، تغير مختلفة عن المواد الادارية اتساءه لارتفاع الجدول على جواضها مختلفة وحسبما الحاجة، وبالنضر الاختيارات المختلفة فقد وجدت انواع محددة ما لا سمعت تغير كل منها بصفة خاصة وهذه انواع كل

- الاسمنت الوركاني

- الاسمنت الطبيعي

- الاسمنت ذو المقاومة العالية - المكريات

- الاسمنت التمدد

- الاسمنت الالومنيوم

- الاسمنت المبروكاني

عنة تجهيز الاسمنت مع ذكر نسبة كل امركي كل منها

انواع الاسمنت بحسب ASTM

Type I

الاسمنت الوركاني العادي

Type III

= المرضع - كهربائي

Type IV

= المترافق الحرارة

Type II

الاسمنت المعدل

Type V

الاسمنت الوركاني المعدل للكريات

Type IS

= الاسمنت الوركاني - كهربائي - عالي

Type IP

= البوركاني - البوزوولي

١- المكنت البورتلاند، بلاستيك (Ordinary Portland cement type I)

يُعمل هنا النوع من الصنف في كافة المجالات الانتاجية وذلك لعدم وجود حاجة من اعمال الانتاج الخامه بالحربى حتى يتم في :-

- بيليه لطرق Pavements

>- بناء ارصفة الطرق sidewalks

- الابنية الخرسانية المساجد

Reinforced concrete Buildings

- الخزانات Tanks

o- المستودعات لخزن المياه Reservoirs

o- القناطر (البرابع) Culverts

o- التاسيب المياه Water-Pipes

- الوحدات البنائية Masonry units

وهي كافه اسفلات، حشائش، الحزازات، لوكات تكون عرضها لعرض خارجه كتأثيرات الاطماع من التربة والمياه او التغيرات في الحرارة بسبب التغير.

تحدد المواصفات لبريليانس والرافعه عقباً على ترتيب المعياري لهذا النوع من الصنف

٢- معامل الاشباع الحجري Lime saturation factor يقدر بين (0.66-1.02)

وتأتي الاصفية تحديداً الى الاعلى لمعامل الاشباع الحجري للنوع الثاني ك فيه الحجر

٣- المواد الاولية المترهل - هي صنفه لا صفات لها كالالية بحيث

تسعي خلدور حجر بعد مجهول، التوزان الكيميادي درجة حرارة

كثافة الماء ، او ان الحجر اخر سبب عدم نبات حجم، اسمنت

(Unsoundness of cement)

٤- لا تتعذر نسبة اوكسي الاكسيد الى اوكسي الحجر $\frac{Al_{2O_3}}{Fe_{2O_3}}$ اى 0.66

٥- يجب ان لا تزيد نسبة المخلفات غير البنائية عن 1.5%

٦- اما نسبة تلك اوكسي الالمنيوم فتقدر بـ 2.5% كحد اعلى

عندها تكون نسبة الومينايت الالمنيوم 7% او اقل ، ويعتبر ا

ما تزيد عن ذلك نسبة الومينايت الالمنيوم اكبر من 7% .

٧- ويحدد نسبة الفوسفات اثناء الارتفاع بعدهار 4% كحد اعلى .

٨- اما الاعادل المغذيا MgO فتقدر بـ 4% حيث يكون المقدار المسمى بـ 4% كحد اعلى .

modified Portland cement (Type II)

٢- لا سمنت بولي

- ① لهذا النوع من لا سمنت يطلق حرارة أعلى اسوار المسبح وتفاعل ابخار من لستة الملح الاردن.
- وذلك ذلك ذو مقاومة أعلى لتأثيرات الاملاح

ادخلنا استخراجه في

- المنشآت التي تكون كبيرة الحجم نوعاً ما كدعامات المباني والجدران،
والجدران الثقيلة الخفيفة Heavy Retaining walls وذلك لقليل ارتفاع درجات الحرارة وخاصية اسوار الصب في التلاع اسوار.

- في الاماكن المعرضة لتأثيرات الاملاح المنشآت التي تنزلع وتشكل
التي تكون فيها تركيز الاملاح في الماء أعلى مما لا يعادل وتنزق لا يكتون

٣- سمنت بولي كلندي سريع التصلب High early strength Portland cement (Type III)

الاسمنت بولي كلندي سريع التصلب (Type III) يتميز بالاسمنت بولي كلندي لا يعادل
كثير الا انه يتطور المقاومة بجهة اسرع من الاسمنت لا يعادل وذلك يتحقق
عليه الاسمنت ذو المقاومة المبكرة العالية high early strength Portland cement.
وفي هذه الحالة يجب التمييز بين معدل سرعة التصلب (Rate of hardening)
و معدل سرعة التجفيف او التطاير (Rate of setting)

اذ ان زيت التجفيف لهذا الاسمنت هو عامل الاسمنت بولي كلندي لا يعادل.

اما مقاومته يتعبر (3) أيام فتساوى مقاومته الاسمنت بولي كلندي لا يعادل
غير (7) أيام ، باستعمال نفس نسبة الماء الى الاسمنت.

ان زيادة معدل اكساب المقاومة للاسمنت بولي كلندي سريع التصلب يجعل
زيادة محتوى المركب (C3S) وبالطبع الناعم للكثافة الاسمنت اذ
تحت المعاصفة، لبروز طانية والغرافيت الحمراء التي للشوفة بـ $3250 \text{ cm}^2 / 88$
وكلها الواقع تكون، لغلوة اعلى من هذه الغلوة.

اما متطلبات تقييم الجسم (Soundness) والتركيب الكيميائي للاسمنت كي يتحمل
هي نفسها الاسمنت بولي كلندي لا يعادل والتي سبق ذكرها.

أنا استعمال دهنا لا استعمل في حالة :-

- ١ - تطبيق عمود عصبية في المترسانة بعد الاصب
- ٢ - ويتصل في الحالات التي يتطلب فيها رفع المترالي بسرعة وقت
- ٣ - في حالة وضع المترسانة لاستعمال سبردة
- ٤ - عند الاصب في الملاع، البارد يكون لاستعمال هندا لنفي عن الاستعمال
- ٥ - يحصل على ذلك عندما يتطلب الملاع، المترسانة ذات قرحة تمثل Rich mix انتفاخية عالية دون الاصب، لكن استعمال خلطة وامرة سكين $(I type)$ من النوع الاول

وبالتالي لزيادة نسبة سيليكايت الكالسيوم والوقايات ثلاثي الكلسيوم بـ ٦٠٪
التي هي الاستعمال فإن معدل سرعة انتفاخ الحرارة يكون أعلى مما هو
في الاستعمال الوركيانسي الاعيادي وأن الاختلافات تزيد على ٤٤٪ حرارة
بين الاصب والختلفة بين ذلك المترسانة يولدة اجهادات شد
 $tensile stress$ في داخلها فإذا كانت هذه الأجهادات أكبر من مقاومة المترسانة
فإنها سبباً لتفصتها وتلعمها لذا يفضل عدم استعمال هندا
النفي عن الاستعمال في ذلك المترسانة الظرفية.

ومن حيث أجريت فإن استعمال الاستعمال ذو الحرارة العالية على المترانج الوريادي
يكون مفضلاً في الاصب البارد وذلك لأن الحرارة العالية تمنع تلف المترسانة
نتيجته لا ينبع الماء في داخل المترانجات لسرعة كما ويكتفى هنا بالاستعمال
عن طريق مقاومة كافية قبل صبها عليه الانبعاد.

الذى ينبع من الا سمنت، السريع التصلب

(٤) الا سمنت، ليوركلايني، السريع، التصلب بطيئاً:

Extra Rapid hardening
Portland Cement

تحت الا سمنت، السريع، التصلب يختار عنصره كالوريد كالسيوم (CaO₂) مع الا سمنت، السريع التصلب . والكلسيم الاعيادي تكلوريد كالسيوم، لعملة هذا المترافق يجدر ان لا تزيد على ٢٪ عن وزن الا سمنت، السريع، التصلب . وباستعمال هذه المادة تزداد سرعة عملية التحجيم اضافة الى زيادة سرعة تحجيم التصلب لذلك يكون من الضروري حب هذا النوع من الا سمنت ورجه خلال ٢٥ دقيقة مع عملية الخلط .

نتيجة لزيادة سرعة عملية التحجيم والتصلب تكون سرعة الحرارة المنبعثة اعلى من الا سمنت، ليوركلايني، السريع، التصلب ويز ذلك يكون هنا لتزويق الا سمنت متساوياً أكثر للاستعمال من الاكيولار .

ذلك ان كالوريد، لكـ سـوـمـ يـعـيـرـ مـنـ المـوـادـ المـفـاهـيـةـ المـعـلـمـةـ، لـذـيـ سـيـمـ دـارـشـاـ (معـكـ)

(٥) الا سمنت ذو المقاومة المبكرة العالية والنوع الاعيادي
Ultra high early strength Portland cement

هذه المقاومة الا سمنت لا يكون لها اية اختلافات (admixture) وتنتمي، التطور السريع المقاومة نتاج لها، المقاومة العالية هي الا سمنت والتي تتراوح بين ٦٠٠ - ٩٠٠ (m²/kg) وهذه السبب يجدر ان يكون عالي، ليس (٤٪) يعبر عنه كثقل او كثيف الكبريت ٣٥٪ اعلى مما هو في الا سمنت، ليوركلايني الاعيادي بينما المتطلبات الاخرى لهذا الا سمنت متباينة تطابق متطلبات الا سمنت، ليوركلايني، الاعيادي المذكورة، لذلك .

ان المقاومة العالية توفر الى أقصاه سرقة وعند تم، الى رفع معدل سرعة ابتعاث الحرارة في الاواني المليئة والزيادة سرعة كالور، المقاومة . على سبيل المثال يبلغ الوصول بعد ١٦ ساعة الى مقاومة الا سمنت، ليوركلايني سريع التصلب بـ ٣ أيام وبعد ٢٤ ساعة الى مقاومة الا سمنت، ليوركلايني سريع التصلب بـ ٧ أيام بينما يكون الكـ اـكـتاـ بـ المـقاـوـمـ عـلـيـاـ بعد ٢٨ يوم .

٤- الاسمنت، البورتلاندي الواهق الحرارة - Low heat Portland cement type(IV)

يُعمل هذا النوع من الاسمنت في الكل الحزسانية الضخمة مثل، لدود، وحيوي على نسبة أقل من سليقات تلادي الكلسيوم ٣٢٥ والروتينات تلادي الكلسيوم ٣٧٥ وعالي نسبة أعلى من سليقات تلادي الكلسيوم ٣٢٥ مقارنة بالاسمنت بليورتلاندي الايسنادي ولهذا يُوصى به تقليل وتأخير ابعاد حرارة الاصابة، والارتفاع مقاومة الحرارة على الاواني المليئة.

وفي درجات حرارة الايسنادي تكون مقاومة الحرارة المائية من الاسمنت بلتحفان الحرارة حوالي $\frac{1}{2}$ مقاومة الحرارة المائية من الاسمنت، بليورتلاندي الايسنادي يغير $\pm 3^\circ\text{C}$ ونطليها بعد ٢٨ يوم مقاومتها لها يغير $\pm 3^\circ\text{C}$.

ان ارتفاع درجات حرارة في داخل الكل الحزسانية الصغيرة، الناجمة عن تطور حرارة الاصابة للاسمنت قد يُؤدي إلى تتفاقس قشرة هذه، بسبب رفع درجة الحرارة الذي قد يعدل سرعة ابعاد الحرارة في هذا لوقت عاشر، وسم ذلك يسائل الاسمنت بلتحفان الحرارة.

ومما يجدر بالانتهاء إليه أن الاسمنت بـ type II-Portland Sulphate Resisting Cement يحتوي على ٦٦% من الاسمنت بـ بورتلاندي و٣٣% حرارة و ٤٠% من الاسمنت بـ بورتلاندي ايسيادي حيث يكون معدل سرعة ابعاد الحرارة لهذا النوع من الاسمنت أعلى بقليل من الاسمنت الواهق الحرارة بينما يكون معدل سرعة ابعاد الكل الحزسانية عامل للأسمنت بـ بورتلاندي الايسنادي.

٥- الاسمنت، بورتلاندي مقاوم للكبريتات - Sulphate Resisting Portland Cement type(V)

يتكون الاسمنت بـ بورتلاندي مقاوم لل الكبريتات (type V)، الاسمنت بـ بورتلاندي الايسنادي (type IV) عدا انه يحتوي على نسبة أعلى من الروتينات تلادي الكلسيوم ٣٧٥ وذلك لعدة هذا المركب يغير تركيز مركيبات الاسمنت قائلية للتآثر بالكبريتات.

في تفاعل المركب C_3A مع الجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) المذهب في الكل الحزسانية على طبق الاسمنت يُؤدي إلى تكون سلفو الروتينات الكلسيوم.

وعلى الاسمنت المجهول تتفاعل الروتينات الكلسيوم المائية (قبل تجفدها) في الكاله المائية والمستقرة $\text{C}_3\text{A}\text{H}_6$ والتي تكون مقاومتها لل الكبريتات عاليه جداً مع املاع الكليريتات المرويحة في العمل (داخل الحرارة).

او في الرتبة والمواد الجوفية (من خارج الحرارة) يبدل عاشر وفائق التفاعل هو سلفو الروتينات الكليريك المائي، ليكون هنا كلبيجية الاسمنت المائية، وبها اعلى ازيداد في حجم المواد، مستقلاً

على درجة 227% فما فوق ذلك سيرودي، لكن تتفق سيرودي على المعاينات -
النوع الثاني من التفاعل هو التفاعل الذي يدخل فيه هيدروكلريلات، لكن في
عوام (Ca(OH)₂) (التابع من عملية الاعaque للسيكالات) والكليريتات، صوديلات، التي
تكونين الجبس مع زيادة في حجم المواد المتفاعلة مقدار 124% حيث يتحقق
ذلك بهذه المركبات التفاعل يسمى (Sulphate attack).

مقدار المراهمات اليرديطانية والغرافية - الحد الأعلى لمحوثي المركب C₃A بقدر 3.5%
والحد الأدنى للنحوة يقدر 1 - $\frac{250 \text{ m}^2}{\text{kg}}$.

إن تقليل نسبة المركب C₃A ، C₄AF في الأسمنت ليوروكلازني المعاينات الكليريتات
بعض زيادة محوثي السيليكات، لأن تقليل مقاومة عالية للأسمنت وبهذا السيليكات
تساوي الكالسيوم 25% تقليل نسبة عالية من وران السيليكات فإذا هنا النوع من
الأسمنت فإن المقاومة بالذريعة تكون رائدة فالحارة الناتجة منه تكون أقل
بتقليل عن تلك الناتجة من الأسمدة العادمة بالحرارة.

٦- لا سمنت ليوروكلازني - خبيث لاززان العالية slag cement

فهي الإسمنت ليوروكلازني - خبيث لاززان العالية (type IS) مع طحن كلريل كسرعه
البوروكلازني الاعتيادي مع جبس بخبيث الغزن العالي . و الخبيث (slag) عباره
عن فضلات صناعية تابعة لانتاج كلريل الزهر والكليريت، لذا فهو
تفاعل كثيف الحبر الماهيئه أما المركب الكليروي لخبيث المتنبي فهو كابيل
42% جير و 36% سيليكات ، 19% الوفينا و 5% مختلط و 1% فلوريات
إلى نفس مكونات الإسمنت ليوروكلازني وكله يتبين مختلفه .

و الخبيث الكلريل على صناعة هذا النوع من الإسمنت يجب أن يزيد سرعة بالدوران
ويحصل بشكل رياح وهذا لسرعة السريع يعودي، لكن بجزءه الماءدة على
شكل حبيبات . وللحصول على الإسمنت ليوروكلازني - خبيث لاززان العالية يتم
صهر حبيبات الخبيث الجافة مع كلريل الإسمنت، الاعتيادي بعد اضافة الخبيث
المتحلل لفاصح، السلاسل على عملية الحجر
ويقدر المراهمات الحد الأعلى لخبيث يقدر 1.65%

ويمكن حمارة الاصمدة للاسمنت ليوركلاند - فبما يلي اجزاء العالية اعمل عا في عاليه
الموريكلاند الاعدادى و بذلك يمكن اسمنت الاصمدة الادل على الكل الخرسانة
الاخنة . ان حمارة الاصمدة لها امثلة لهذا النوع من الاسمنت بالاضافة الى
ذلك عمل سرعة جدوله للفاوحة يودى لكنه على الخرسانة اصلهونه على الجوال
البارد نتيجة للايجاد . وبسب المعاقة العالية للاسمنت ليوركلاند فيه
الازان العالية الكبيريات ، لذا يمكن استعماله على المنشآت المفرطة للحر .

٧- الاسمنت ليوركلاند الابيض

يصنع الاسمنت ليوركلاند الابيض بطريقة مماثلة لصناعة الاسمنت ليوركلاند
الاعدادى والمواد الخام ، المدخلات هي ركيزة حجر الكلن ، الابيض اهناكه ، كل الحجر
الجيري الطباشيري (chalk) والحجر الجيري (limestone) ولهم
تحلو من المواد الغير تقية . هذه المواد تختبر على نفحة مليلة . قد يزيد عن
اكثر اكتاف والمنغص والترن تؤدي به نسبة الباروميترو اسمنت ليوركلاند
الاعدادى حيث يرجع لها اللون اسودادى لذى يغير به هذا الاسمنت .

هذا الاسمنت له نفس خواص المعاقة بالنسبة للاسمنت ليوركلاند الابيض
 الا ان نسبة الوعيات درجة رباعي كالسيوم C_4AF تقل عليه نتيجة
 لقله نسبة اكتاف .

يُعمل هنا التوكيلندر او السيخ الابيض او جهاز كامن او الخرسانة
اللونة تكون خاصه .

٨- الاسمنت ليوركلاند الملوى

يُحضر هذا النوع ما اهناكه انواعه مختلفة عا الاسمنت ليوركلاند
محض باراد ، المحول على الوان فاكهة ، طفاف ، اصبع ، كل اسمنت ليوركلاند
الابيض نسبة تزداد بسب ٢-١٥% وزنا ، الاسمنت ينما
عندما يراد الحصول على الوان فاكهة يدخل الاسمنت ليوركلاند
الاعدادى كاساس ، ويفضل اضافه اصبع الاسمنت ليوركلاند
اشار طحن الملاط . ان الالوان المعملة هي الاحمر طلاقه والبن حيث
تتأثر بالاصبع اكتاف وذلك اللون الاصغر الفاتح ، الذي يمكن
الحصول عليه باضافة اصبع كاساس ، بما اللون اسودادى والخاص
فيكون الكحول عليه باضافة كاسيس مليلة ، كما في كاربون اكتاف .

٤- الاسمنت البيركلاني والبيوزولانا Portland - Pozzolana Cement and Pozzolanas

الاسمنت البيركلاني - البيوزولاني (Type-I) هو عبارة عن خليط عدّة اسمنتات البيركلاني والبيوزولانا (Pozzolana). ويحيط المكونات، الامريكية يمكن تعریف البيوزولانا بازها مواد سيليکتیه أو سیلیکاتیه والوعیته، لذلك لوحدها صفات رابطة، لكن هذه صفات تتحقق في درجات حرارة لا تتجاوز تفاعلاً كيميائياً مع هيدروكسيل كالسيوم Ca(OH)_2 في درجات حرارة لا تتجاوز تكوين عريقات ذات خواص اسمنتية.

قد تؤدي المواد البيوزولانية في الطبيعة كالمواد البركانی (Volcanic ash) والأوپالیتیة / الرخوة (Opaline shales) والرخوة الصوانیة. هو مصدر الصنایع مثل الطين الحروق ورقاد الفحم وفیرط ان تكون لم يكتمل.

ان المواد البيوزولانية تقلل عن معدل سرعة التآب المقاومة للحرسانة في الادوات الميكروية وهذا بدوره يقلل من سرعة انتشار حرارة الحرمانة، وهذه المقاومة كبيرة في الحالات ذات الكل الحسانة الخففة اذ تتحمل البيوزولانا على الارباب كمقدار خمسمائة درجة لا صفت في كلاره.

تحدد المعايير الامريكية (ASTM C595-76) محتوى البيوزولانا بين 15-40٪ درجات الاسمنت البيوزولاني. وهذه تلك تعتبر الاسمنت البيوزولاني معايير امتثاله في الاملاع الامريكية.

الأنواع خاصية من لا سمنة لبورتلاند -
بالإضافة إلى الأنواع السابقة، الدائر هي إحدى أنواع أخرى
Anti-bacterial Portland Cement المقاوم للبكتيريا
يُسْعَى هنا ل النوع مع معاصرها، لا سمنة لبورتلاند مع عامل مقاوم للبكتيريا
و مقاوم لبعض الاتهار، الجرثيمية .
يُقْعَد على أوصافها، السماحة وهي إضافة و ممانع، بالإضافة إلى ذلك قليل ممانع
الالتباس و تَعَيِّنة المركبات .

b - لا سمنة لبورتلاند، الغير ملائمة للماء
المعروف بـ لا سمنة التي تطفو و يكتمل انتشار الحزن، وهي بسبب اضطراباته
لم يطبقي أثيوبيو . وللتغلب على هذه الظاهرة تمضيق مواد معينة مع لا سمنة
البورتلاند الزيكاريدي انتشار ضئيل فـ قليل طبعه رقيقة ضئيلة
الماء حول حبيبات لا سمنة . والماء الماء - هذه العزائم ضئيل
الاستearinik (stearic acid) . حافظة الاوليك (acid عندها)
حافظة الورليك (Lauric acid)
و التي بهذه الادم غطائية وهو حافظة الاوليك ، اذ يضاف بتركيز
0.4-0.1% إلى كلنكر لا سمنة لبورتلاند قبل عملية الطحن، لا سمنة
المعامل بهذه الطريقة يمكن حفظه لفترة طويلة بدون دفع . انه يتعين
الملكون حول حبيبات لا سمنة يحطم انتشار عليه كثلاً الحزن - و بذلك
تُسرع عملية الارغافه لا سمنة الغير ملائمة للماء وهو، طبيعية - ولكن يجدر
يعجب، لتفها من مقاومته، الحزن - مع الادعى الزيكاريدي مقاومة -
بـ لا سمنة لبورتلاند الزيكاريدي .

c - لا سمنة لبورتلاند الماء الماء لبناء الماء
Water Proof Portland Cement

يُعَلَّم كثيرة مع اضطراب مواد معينة سائبة لنقل الماء، لكن كلنكر لا سمنة -
البورتلاند الزيكاريدي انتشار كثيرة مثل هذه الماء، الماء، استقرار
الكلسيوم واستقرار الامتونيوم .

d - سمنت لينا - Masonry Cement

يُقْعَد هنا في كثيرة مولدة لينا، الماء الماء - لارتفاع لينا، الماء الماء أو لارتفاع بالليلوك
وذلك لأن دونتها تقوس لدونة صورة لا سمنة لبورتلاند الزيكاريدي .
ويُعَلَّم الماء الماء على مسام لينا، لينا، لينا، لينا، لينا، لينا، لينا، لينا، لينا،
العلمية مع مواد افزار مثل الحجر الجيري أو الحجر الجيري والصخور والطين والبوز ولانا
والجبس . ويفعل هذه الماء تغير في كثافة - فتحن قابلية - لدونة ملوثة لينا .

الأنواع الأخرى للاسمنت

١- لا سمنة الطبيعية Natural Cement

نصح هنا لا سمنة بتكليس، بحاجة لا سمنة، الطبيعية، المكونة من الحجر الجيري الطيني الخامسي على نسب كافية من الوعينة والطين. وتقدير بمحليه تكليس هذه بـ ٥٪، مما يحيطها بالحرارة اذا يتم بـ ٣٠٪ سخانه لـ ٢٠٪ تكون سليمة، كما في عموم والوعينات الكلسيوم، التي لها الفترة على لجهلها يوجد الماء.

وتم التكليس في درجات حرارة اقل من درجة الحرارة المئوية لانماض كالتر لا سمنة الميركلاندي عملياً ويتم ذلك قلة حبيبات المركب الاسمنتية في هذه لانها تحيط من الاسمنت ويزيل ذلك سبيكة تهليمه بطيئاً. بعد عليه تكليس بطيئاً كالتر لا سمنة الطبيعية بـ ٦٠٠٠ cm^2/gr .

٢- الاسمنت المترددي Expanding Cement

الهروف عازف هنا لا سمنة الميركلاندي انماض انتاد، لجفاف، وهذا لا تكتمس بسبب تشقق كالتر، لحرارة اذ كانت معينة الحرارة، كما ان هناك تردد من التفاعلات بسبب تعدد مكوناته الاسمنتية، وان تمول هنا التمدد في الحرارة، والتطبيه بسبب تشققها، وتلتها ايضاً، وهذه تردد فكرة ايجاد نوع عذر لا سمنة لغزو الاسمنت المترددي من قبل (H. Lossier) حيث يتبع على استعمال هنا لا سمنة تعدد منه على الفرات الميلار وزاده حجم كثينة الاسمنت بدون تلف هيكلاها.

تتكون هنا لا سمنة من حليطتين لا سمنة الميركلاندي كمادة اسمنتية، فامل تمدد ينبع خاصه كبريسية لـ القالب وما ده صبغة stabilizer معادله للسيطرة على التفاعل.

ولغرضها الحصول على تعدد مناسب يكون من الضروري ان تتناسب مكوناته لا سمنة بدوره دققة.

ويتجه عادة بـ ٨ - ٢٥٪ كالتر (صلفو الوعينات) وهو العامل المترددين الذي يتبع معه حرق حليطتين الجبس والحجر الجيري الطباشيري او تكون كبريتات الكلسيوم والوعينات الكلسيوم (بيهوره رئيسية CaO) بوجود الماء تتفاعل بهذه المركبات تكون (صلفو الوعينات الكلسيوم بـ ٦٠٪).

قلما (20-20) جزء كل لاجع (100) جزء، بلاستيك لبورتلاند 15 جزء
من مادة الماء -
حيث يحيى تمكين الارض، لعالمة كنادة صناعة -
(جبن افرا) ٦٠% + 100 cement portland + 15 سلوك لوريل

الاسمنت

- ١- سحق، سحق، سحق لغرض اصلاح، لتجهيز طوب ملمس، الصهايل، لتنقية
المواد الخام والمواد والطرق واصناعات وغيرها.
- ٢- لاصلاح، ادخلا - ادوات دائنة المحترفة حيث ان ادوات السحق، لبورتلاند
لوجهها لا تصلح لهذا الغرض بسبب اكتئابها عن الجفاف.

هناك نوع اخر من الاسمنت المعدني يعرف بالاسمنت المعدني ذو الطاقة العالية
ويصنف منه كلنكر الاسمنت، ليبورتلاند و كلنكر الاسمنت البورتلاند والجبيه
بنسبة 65: 25: 15 على التوالي والقدرة تأتي من تكوينه سلفون
الروصيات الكالسيوم، الذي تصل ملحوظة 3-2 يوم بعد ن عليه الصب، يمتاز
هذا الاسمنت بكونه سهل التجفيف والتقطيب، حيث تصل مقاومته الاحوال
 $5 N/mm^2$ في (6) ساعات و $50 N/mm^2$ في 28 يوم .
اخطاء لذلك فانه يحيى: يحتويه العالية لتأثير الكبريتات .

نوع

البيوك بيت (تتكون الوعينة + الماء الحمئي + سبيسوس) وكميات قليلة من (سيكلوك)

٢- الاسمنت الالعويني Aluminous Cement

يُصنع الاسمنت الالعويني من مطحون الحجر الجيري أو الحجر الجيري الطباشيري والبيوك بيت إلى درجة ٣٠٠°C ثم يحصل على تكتل الاسمنت الالعويني ذو اللون رمادي بلوري إلى أن يصل تقويته بين $2250 \text{ cm}^2 - 3200$.

يُعتبر هذا الاسمنت يلونه العاجي وسرقة زفلده وبادلاته مثلاً بغير إضافة أي لبريم الأول وكذا ذلك ينبع منه اتجاهه للتأثير الأعمى على المحتفظة والكريات للبيوك بيت الفلوسات. ولذلك توليده ك Kami سهل، خواص الفاعلية عنه تسمى.

الاستخدام :-

- ① يتم عمل هذا الاسمنت على غرفة باردة (لا يتجاوز الباردة).
- ② عند التعبئة على المحصول على تحمل عبئ ميكانيكي ضئيل.
- ③ المقادير العبرية تبقى مقاودته لها تأثير الكريات.

الرسوخ الكادي حمرة -

اركان

لتحسين الاركان
طرق احتجاج لتعزيز
الصلة بالجمهور
قوة تحمل اركان (المقاومة)

ركام الخرسانة concrete aggregate

الركام : هو مجموع جسيمات ذات مقاسات متساوية حجمها ونوعية ونماذجه (الرمل والجبل مع الجبال والطين).

إذن هنا تأثير كبير على الخرسانة ومواصفاتها . وهو في الواقع تكون الركام من جسيمات مختلفة منها الحجارة منها جسيمات صغير كالرمل (sand) والآخر بيضاء كالجص (Gravel) ، فالركام يتألف من الجص ، الخرسانة مستقرة فيها ونماذجها للقوى الطارئه والعوامل الجوية المختلفة كالحرارة والرطوبة والإيجاد ، كما وقبل الركام التغيرات الجوية الناتجة عن البحر وتهلك جسيمه ، لاستهلاكها أو من تراكم الخرسانة للرطوبة والجفاف . ويندأ فالركام يجعل الخرسانة متانه افضل مما لو استعملت بجسيمه الا سمعته لوحدها .

يتحقق ما ذكره باختصار حواصن الركام توزع بدرجة كبيرة على قطاعه سلوك جبل الخرسانة .

حيث اختبار الركام لعرض الاستعمال على خرسانة معينة يجب الانتباه لبعضه كالتالي :-

الادخل : (اعتدالية) الخطايا ، وهو اقصى الحجم للركام هو رغوة جسيماته ولغرضها يتحول على جبل خرسانة لتنقية يجب ان يكون تردد ركام الخرسانة مناسب وذلك بحسب نسبة الركام الناعم (Fine aggregate) والركام الجاف (Coarse aggregate) . بالاضافة بذلك يمكن التحكم في عامل رغوة جسيماته على ترتيب عالي تأثيره على خرسانة الطرق ، فتحتاج تحديد كمية الركام المدخله في وحدة الحجم للخرسانة تكون قابلية ، (استعمل الخطايا) . لكن ذلك لا يكون السرعه المناسبه وينتظر تكون اكفاءه لاصح الماء ، اللازم للتحكم اعلى والتي يدور بها تردد اكي زجاجه معادلة الخرسانة لتنقية .

اما بالنسبة لاعتدالية الخطايا هناك امر اخر مهم وهو كلما كانت كمية الركام المدخله في وحدة الحجم معينا عن خرسانة اكبر كلما كانت خرسانة الناتجه اعتدالية اكفاءه ذلك تكون الركام افرضا ، لا سمعته .

اما بالنسبة لاحتياط ، انه ليس وهو لغرض احتفاظ على خرسانة معينة يجب ان يسمى ركاما ، يخدم تأثيره يتعل العوامل الجوية المختلفة كالحرارة والرطوبة والإيجاد .

الوحدة : هي كل كثافة حبيبات الركام التي تحيط بها حبيبات الركام الأخرى.

والتي تؤدي إلى تقليل كثافة الركام مما يولد معاوقة بين معادن الركام ومركبات الأسمدة ، مما يزيد كثافة الركام مما يولد غير التغيف والتي توفر كل مقاومة وثبات (Soundness) للكسر.

التصنيف لركام الركام

١- ترتيب حبيبات الركام بالنسبة لمقاسات :-

ترتيب مقاسات (size) الركام المحتل في الحزنة بين بعض منافذ (max.size) حزنة الالف من المسندر ، وقد يختلف المقاسات الأوروبية (size) المحتل فعلياً في الخلاطات الحالية المختلفة ، ولكن بصورة عامة يتضمن أي خليط حجري حبيبات ذات مقاسات مختلفة ، ويعرف التوزيع الحجري لحبيبات الركام بالترجع (grading) ويعلن تقسيم الركام بالنسبة لمقاساته كالتالي :-

٢- ركام الحصى أو الحصى (gravel)

تتضمن الركام الحصى عمورة الحبيبات التي يتجاوز محيطها (95-100)% وزتها على المحتل مقاس (5mm) ولا يزيد عاً غير فتحة حماقة المحتل على النسب المموج فيها في حدود ٣٠-٤٠% ، لذا كورة بواهنا الفيسيمة . وتشير المواجهات ، لفيسيمة العراقية رقم ٤٥ ، إلى أنه يمكن إنتاج الركام الصناعي ، المحتل في الحزنة درجة البناء تكون الركام الحصى واحد ، لأناته :-

حصى غير مكسر : ركام حصى ناجع ، ماء التربيع الصناعية ، لا يزيد عاً على الحز .
حصى مكسر أو حجر مكسر : ركام حصى ينبع من تكسير الحصى ، أحجار الصلب .
حصى مكسر حزقيع : ركام حصى يكون ما خليطاً مع مكسر واحزق ، مكسر .

بـ - ركام، لامع أو الرمل (sand)

يُعرف ركام الناعم بمحضه، حيث ينبع (95-100)% من حجم المدخل الخام (5 mm) ولا يزيد على حجم المدخل، لكن على هذا المدخل أن يتضمن جميع الأجزاء التي تزيد على حجم المدخل الخام، لكن كور حجم المدخل الخام (0.07 mm) أو أقل قليلاً منه.

وتصنف الكواصفات الحراجية رقم 45 بن يكون ركام ناعم أشد لامعاً منه.

- رمل طبيعى : ركام ناعم يتبع من التصنيف الطبيعي (اندوناوس المخر).

- رمل الحجر المكسر أو رمل الحجر المكسر : ركام ناعم يتبع من تكسير الحجر (الرمل أو الحصى).

الرمل الملادة، الذي يتراوح حجم حبيباتها بين (0.002-0.06 mm) يُعرف بالغرين (grit) والملادة، الذي يكون حبيباته أصغر (0.002 mm) يُعرف بالطين (clay).

جـ - ركام البتوم all-in or pit run aggregate

هو خليط من ركام الحشائش وركام الناعم

ـ دـ - تصفيف ركام سبيكة لاستدانته

ـ ركام \rightarrow طبيعى : ناتج بفعل التغيرات الطبيعية.

هناك : ناتج وفق بعض العمليات الصناعية.

الصلادة : hardness :

١- الركام الطبيعي -

أن كل حبيبات الركام (الأجل، والجافن) الطبيعية تتألف أصولاً من كل الصخريات الكثيرة التي قد تتغير بدوره طبيعية بفعل العمليات الحوية والتآكل (abrasion) أو قد تُحَقِّ ضررها لذا فإن جودة خواص الركام تعتمد كلية على خواص الصخور الأصلية كاللون، والكتلتين، والركيبي المعدني والوزن، النوعي والطراوة، والمقدارية والأمسقية، الليماني وخصائص الطبقة واللوحة وما إلى ذلك. وفيما تأتيه هناك بعض من خواص الركام غير موجودة في الصخور الأصلية مثل مقاسات الحبيبات وبشكل الحبيبات وملمسها (surface texture) والارتفاعات والارتفاعات وتل هذه الخواص تؤثر بدرجة كبيرة على خواص الخرسانة الطبيعية والمتبلبة.

ومن المعروف بأن الصخور التي يتكون منها الركام الطبيعي هو غالباً حبيبات متحجرة من المعادن أو من حفارات عاليته - تكون مترابطة معاً متحدة واحداً بربتها - لغوة وبركان دايم بواسطة عوائق التسلك وتفتقده حبيبات كثيرة الصخول في الاتلافة أو الأعواد -

٢- الصخور المترابطة أو اليوكانيكية -

ب- الصخور الرسوبيه

ج- الصخور المجنولة

٣- الركام الصناعي (Artificial aggregate)

يشمل الركام الناتج صناعياً ما يأتي -

ـ ركام متبع وفقاً لعمليات صناعية كالمعالجة الحرارية وذلك للحصول على مواد صلبة وخفيفة الوزن مثل معالجة الطين بالحرارة لحين تجدوه لاستخدامه (Lightweight agg.).

ب- استعمال المواد المتكونة كناتج مرحلي من بعض الصناعات كركام حبيبات الباران العالية (حيث أنها صناعية غير مترابطة ناتجة عن عملية صناعية تتم بدرجات حرارة)، وركام مختلفات الفحم الناتج عن حرق الفحم في محطات توليد الطاقة -

٣- تَصْنِيف الرَّكَام سُنَّة الْجَمَارَهِ الْجَمَارَهِ :-

يُؤْمِنُ بِتَصْنِيف الرَّكَام الْجَمَارَهِ طَبِيعَهُ بِعَوَافِلِ الْجَوَاهِرِ أَوِ الْكَسْرِ حَنَادِيهِ سُنَّةِ الْجَمَارَهِ الْجَمَارَهِ، أَيْ كُلُّ مُجَاصَهُ طَبِيعَهُ تَسْعِيَهُ بِجَهَارَهُ مُتَرَدَّهُ وَهَذَا يَقُولُ بَيْنَ تَصْنِيف الرَّكَام إِنَّهُ مُطَكَّون طَبِيعَهُ أَيْ كُلُّ مُجَاصَهُ مُجَاصَهُ الرَّكَام، لِجَمَارَهِ بِجَهَارَهِ الْجَمَارَهِ، لِقَاتِسَهِ الْجَمَارَهِ لِيرِ دِلَانِيهِ (B. 5812: 1967) ص ١٥.

طَرق اخْرَى نَماذِجُ (عِينَاتِ) الرَّكَام :- Sampling of aggregate (عينات) الرَّكَام

إِنَّ الْعِينَهُ الْمُكَتَّلَهُ - لِجَفَنِ الْجَوَاهِرِ الْمُخَالَفَهُ لِلرَّكَام يُجَبِّيَ إِنْ تَعْلَمُ دِلَانِيهِ مُصَحِّهِ طَبِيعَهُ الْمَأْتَوَدَهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ (اخْرَى عِينَهُ لِجَفَنِ خَاصَهُهُ عِينَهُ الرَّكَام مِنْ سُنَّهُهُ أَوْ خَارَجَهُ جَملَهِ الرَّكَام) (bulk of aggregate) وَذَلِكَ لِأَنَّ لَقَمِ الْمُكَتَّلَهُ مُخَرَّجَهُ جَملَهِ الرَّكَام يَحْوِي عَلَى سُنَّهُهُ كِبِيرَهُ مِنْهُ، لِجَسِيَّهُ الْجَمَارَهِ بِسِنَّهُهُ لِكُونِهِ سُنَّهُ الْجَيَّسَاتِ الْكَبِيرَهُ هِيَ قَاعِدَهُ مُخَرَّجَهُ جَملَهِ الرَّكَام أَكْثَرُ مَا لِلْعِينَهُ الْمُكَتَّلَهُ يُجَبِّيَ إِنْ تَعْلَمُ صَدَلَهُ لِجَفَنِ الْجَوَاهِرِ الرَّكَام وَيَدِنُ اَنَّهُ اَنْدَعَنُ + الْعِينَهُ لِسِنَوَذِجَيَّهُ .

لَمْ يَجِعْ هَذِهِ الْعِينَهُ مِنْ عَدَهُ كُلَّهُ مُخَرَّجَهُ بِوَجْهِهِ مِنْ مُنَاطِقَهُ مُخَالَفَهُ مِنْ جَملَهِ الرَّكَام لِأَنَّهُ (١٥) مِنْ مُنَاطِقَهُ كُلَّهُ مُجَاصَهُ الْجَيَّسَاتِ الْجَمَارَهِ وَالْكَبِيرَهُ طَرَفَهُ الْعِينَهُ مُطَلَّعَهُ كُلَّهُ لِلَّذِي الْجَوَاهِرَهُ هِيَ جَملَهِ الرَّكَام .

كُلَّا لَا يَجُوزُ إِنْ يَعْلَمُ وَزْنُ الْعِينَهُ النَّاتِيَهُ مِنْ لَقَمِ الْمُكَتَّلَهُ هِيَ الْجَيَّسَاتِ ذاتِ الْمُعَاصَهُهُ الْمُخَالَفَهُ وَذَلِكَ يُجَبِّيَ الْمَوَاهِفَهُ لِقَاتِسَهِ الْجَمَارَهِ لِيرِ دِلَانِيهِ (B. 5.812: 1967) رقم (٢٩) .

(جَدَلُ : اَطْرَادُنِي لِعِينَاتِ الْعِينَاتِ، لِكَشَلَهُ لِعِينَاتِ الْعِينَاتِ) .

اَطْرَادُنِي لِعِينَاتِ الْعِينَاتِ، الْجَيَّسَاتِ الْجَمَارَهِ لِعِينَهُهُ (mm) (kg)

50 kg		25 mm
25 Kg	5 m	اَعْزَزَهُ 25mm دَائِرَهُ
13 Kg		وَاصِفَهُ 5 mm

تتحقق من بحث حول اثاره ان العينة الرئيسية (main sample) كسرة نواعق
ما بالاصبع عن استعمال ركائز ذو مقاسات متساوية ولذلك يجب تقليل وزن
العينة قبل التجفيف وهي جميع مراحل التقطيل تكون من المفترض ان تكون
ان العينة احتفظت في امها النسوجية اي ان عينة لفحة لفحة لفحة
تقليل هو اصل عامله للعينة الرئيسية او بحث الركائز.

هناك طرقين لتعديل حجم العينة كلها تذهب تقسيم العينة الى جزئين
عند بحث ركائز :-

- ٩ - تقسيم الركائز (Q Marketing)

يجب بهذه الطريقة تقليل العينة الرئيسية دبورة جسمة ولا يزيد (كم الاسم)
تم تطبيق وذلك لتجنب الانزال (Segregation). بمعنى العينة كل جسمة
مزدوجة ثم تطلب لتلقيين مزدوجة هذين هي تكرر هذين لعملية مرسلة.
وذلك لتناسب على سطح المزدوج وذلك سيتم عمليه معمول (ذات المعاشر المعاشر) ودورانها دبورة معاشر حول مثلا المزدوج.
بعد ذلك يعود المزدوج لنهائي كل جسمة عرض صغير (كم الاسم)
دبورة ترجيمه الى ان تم نشر المادة بسلسله واحد ثم يتم بعده
اربعاء امامه وبمحاجة اجزاء الاعزان الى عزوج طريقة عماله ويعتمد
قوية وابعاد الرؤى، لتفايلها وتكرر هذين العملية، لان يتم بحث
على الائمة المطلوب من العينة.




(الشكل)



بـ - التفريغ النصفى (Ripping)

يجب جب هذه الطريقة تفريغ العينة على نصفين . باستعمال المجهاز بمسنن بال وكل والمعروف (بتسم العينات) اذ تكون على صنف مخصوص يحوي عدداً من التفريغات المعاوقة المترادفة مع نصفين آخرين يوضعان على جانبيه وذلك لعرضها بمجموع العينة المعاوقة .

لنم تفرغ العينة الرئيسية على العرض ، كل لفء يحوى قاس العينات ويرتكب مسندعه الى حافة واحدة في الصورة ومتى لا كانت على صنف مخصوص يحوى عدداً من التفريغات وبعد ذلك يدخل احد الحفارات ويشم الحجر الابرز بطريقة عمالة وذكر عملية التفريغ العينة الى $\frac{1}{4}$ ثم الى $\frac{1}{8}$ وذلك الى ان يتم الحصول على لوناً دجلوب .



شكل مجهاز فاص
العينات

حصاً باركام :-
شكل حبيبات باركام

-2 shape of aggregate

يمكن دفع سفل حبيبات باركام بالتعابير التالية :-

- لا سمنارة أو التكرو (roundness) : تعتبر لا سمنارة كثيناً من المطردة (نسبة) أو تزوي (Relativ sharpness) حفافات وزعها حبيبات باركام .
وتعتبر لا سمنارة الحبيبات بوجه كسرة على كرة ، لمحجر الاحجار ويعقدها للكل وعلى قدر الاختلاف الذي تتعرض له الحبيبات . اما لا سمنارة لباركام المكسر فان سفل الحبيبات يعود على طبيعة الحوارد الاحجرية وحال نوع الحجر بلخنة التكسير وسبة الاختصار (نسبة جميع الماءة الممزوجة في الكرة اذ ان حجم الناتج النهائي المكسر) .

وتقسم حبيبات باركام نسبة لا سمنارة وذلك يوجب بخلافات اليرقاتية كال التالي :-

١ - عدور Rounded : حيث تكون الحبيبات بحالة كرويّة ويلوين، (ركام) لهذا الشكل نتيجة الصisel بفعل الماء أو الأعصار المترعرع تكوين الركام جيد وجيدة، إنما إليه الحصى، لتهب أو من سواه، ليهار أو المرعل المكون بالاحتكاك والحرارة بفعل ارتعش عن هذا النوع.

٢ - غير المنتظم (Irregular) : حيث تكون الحبيبات أقل كرديّة من بدور، بسبب عدم التكامل، تكون أطميّة ساقية تتبعها حبيبات كثافات متدرجة، إن معظمه الرماد الحصى وأهل الطين ليس لهم صفات هذا الصنف.

٣ - رقائص أو فرمي (Flaky) : حيث يكون سهل، (ركام ملليلي) بالنسبة إلى السعدين الآخرين، يكون ركام الصحراء الطينية، طائرة وكذلك بعض أنواع الحصى النهري من هنا، تتواءم هنا ت تكون بدوره سائلة على عيشه سريعة الطرد.

٤ - ذو زوايا (angular) : حيث يغير ركام بزجاجياً وأفتحه عنه، لتجاذب سطح ركام، ليكون مستوية تقريباً، (ركام المستعمل من تكسير الصخور أو الحجارة أو الطابوق) لهذا الصنف.


٥ - متموجة (elongated) : حيث يكون حول، (ركام أكبر بدوره متوجة على السعدين الآخرين)، سواه منه الصنف بين ركام ذو الزجاج.

إن الحدة أو مقادن الاستمارة لحبّيات ركام يعني صفة وصفة لرذقها توفر على صورة استعمال خليط ركام والاستعمال وذلك توفر على ثبات ذلك الخليط.


ويعرف رقم الحدة (angularity number) = 67 تأثيراً لتنمية ملؤنة للحجم الطيب لركام موضوع في وعاء معين ومرسوم بالطريقة التالية، وتترافق صفة رقم الحدة مع $0 \leftarrow 12$.

حيث كلما كان رقم الحدة أعلى كلما كانت حدة ركام أكبر، لعدة وحدات أقل حدة (أكبر استمارة) لركام معين تكون نسبة لخواص فيه 33° . إن رقم 67 هي المعادلة بين الحجم الطيب لأنّ الحدة استمارة وبين ذلك ثبات رقم الحدة يمثل مقدار زجاجة، نسبة ملؤنة للغواصات عن 33° .


والدليل الذي يؤكد على اعتماد نسبة الملوحة للفحوصات على سهل الحساب يمكن الحصول عليه من الشكل التالي :-



ويُؤكِّد سهل (كام)، الشدة (الماء) تأثير كبير على قابلية التسخين، لأن دليل التالي المستمد من نتائج بحث (كايلانس) يوضح العلاقة بين شدة (كام) وكتلة وعامل الرطب (Compacting Factor) المترادفة منه حيث يبين أن زيادة رقم الماء مع الارتفاع في كثافة يقل عامل الرطب بمقدار 0.09.



أما سهل (كام) الناعم (1/أي) فيؤكِّد على كثافة الماء الملاعة للخلط :-
يُبيَّن، ويوضح ذلك بصورة غير مباشرة من نسبة الملوحة للفحوصات التي عمل بها سائية حيث أن زيادة نسبة الملوحة على درجة يومي لا زالت بمحضها ملحوظة جداً كما هو موضح بالشكل التالي :-



ب - الكرودية (Sphericity) - الكرودية هي دالة لتنبئ بساقية الحبيبات التي تحيطها وتعتمد ارتباطاً على نوع المقدمة، ولكنها يمكن ان تكون ارتكاماً صناعياً.

☞ عالي الجسيمات التي تكون نسبة ماحتتها لسطحها اكبر جسمها فالبله قليل الجسيمات الارقائيني واجسيمات المكثف لا تقل عن قابلية دامت الدلالة كما وتوفر الجسيمات الارقائيني على قيادة المتراسة durability of concrete طريقة حاكية وذلك لأنها تحمل التوجيه في مسحون واحد مع تحويل عاد ومحولات الهواوية كثتها . فإذا زادت نسبة الجسيمات الارقائيني أو المكثفات عن (15-10) % من وزن الركام الخشن فان تغيرها يكون ضاراً بخواص المخردة . ✎

ان وزن الجسيمات الارقائيني كنسبة من وزن المتراسة كل يعرف بمعامل الرقيقة (Flakiness index)

المعامل الاستطالة (elongated index) يبيان درجة تبعيد الطريقة (خوصيات الرقيقة والاستطالة مقدمة لكتابي عام ١٩٦٣) .

عندما نجد ان افضل الاستطالة هي غير المتشتت والمدور ثم ذو زوايا ولا يغير الركام ارقائيني او المكثف صلابة لاموال المخردة (انه عندنا تكون نسبة المكثفة ، لطبعه اكثراً جسيمات الجسيمات (ركام) غالباً من كثافة المكثفات) والارقائيني تقل قابلية ، لـ تغليف المخلب وذلك بطلب زيادة كثافة عاد ومحولات لزام سقوط كل الجسيمات للحصول على درجة لستقيمه ، المطلوبة مما يزيد الى تغليف مكافحة المخردة المتراسة ، لذا .

ومن هذه اهمية قياد الجسيمات ، المقدمة المتراسة تكون هله ، لـ تغليف ومحولات كل كثافة اعلى مما بلا ساقية لافلة ماحتها لطبعه ، اعالي الجسيمات غير المتراسة والزاوية تكون صفرة ، لـ افضل .

النقطة 2 Surface Texture of agg. (ركام)

يؤثر الماء والطهي لجسيمات ركام على مقاومة الخرسانة وقابلية تقطيعها فكلما كانت الماء كثيرة كلما زادت قوة التلاصق بين جسيمات ركام وبمحضته لا صفات اما الجسيمات ذات الماء الشاعم فانها تكون قابلة تقطيع الخرسانة حيث أنها تتقلل من الاحتكاك الداخلي بين اجزاء الماء.

نسم سطح ركام من حيث النسوجة كالتالي انواعين - اسود ادود - لامع ثم لا يختزن - زجاجي (glossy) - املس (smooth) - جسيمي (granular) - كثيف (crystalling) - بارئي (rough) وخلوي مسامي (honeycombed and porous).

النقطة 3 الماء كالماء أو الحجر الجيري يعتبر غير مناسب لإعمال الخرسانة استناداً إلى تأثير الماء على قابلية تقطيع الخرسانة وعلى روكام بين مجموعات الصنف ورطبة ركام.

مقاييس ركام Strength of aggregate

من الواضح أن مقاومة الانضغاط للخرسانة لا تتناسب مع مقاومة ركام، لما يلي في تكوينها وما يلي في مقاومة الانضغاط، (الحق) crushing strength (الحق) للركام يزيد و لكن يمكن الحصول على المعلومة بالاطلاق من خصائص غير مباشرة وذلك بسبيل المثال مقاومة الحق لتناثر الصرح المهزة، و ايقاد قيمة الحق (crushing value) للركام أو نسبة سقوط الركام في الخرسانة وبالطبع إذا ذكر في عينة خرسانية فنسبة ذكره كروك في الخرسانة وبالطبع إذا ذكر في عينة اعلى من مقاومة الانضغاط الفعلية للخرسانة المائية على ركام المعني.

وعما يلي في عينة ركام من هذا النوع يمكن استعماله فنذكر ملخصاً - ذكر مقاومة واصفة.

ان مقاومة دعرونة ركام تقتصر على تركيز الضربي وملمسه، الطهي وبنائه.

لهذا كان المعاذنة للكام قد تخرج من صحف ٢٧ المكون ٢٠ لجريدة أودعه
تكتون هذه المكتوبات قوية ولكنها ضعيفة الرأيلاع بعضها لبعض
وهي مفروضة أن تؤثر في رأيكم على معاذنة المحررات يعني على انتهاها
وخطائهما فإذا آهناه إلى معاذه لليك نكتة.